

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0877MXM / WBA41EU0209Y15847 / 9Y15847

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X5 xDrive50e G05	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X5 xDrive50e G05	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	12.272

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0877MXM Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	275/45/20	110	Y	X
DI	PIRELLI	275/45/20	110	Y	X
RP					-
TD	PIRELLI	305/40/20	112	Y	X
TI	PIRELLI	305/40/20	112	Y	X

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	19/01/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	CABLE CARGA EN INTERIOR		

Daños no valorables:

0877MXM COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

0877MXM COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Paragolpes tr	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.92 h.	2.67 h.	11,31	0,00		188,02 €
2. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
3. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
4. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
5. Capó dl	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	357,52 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0877MXM RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	1,92 h.	73,92 €
Total material pintura	-	11,31 €
Total Mano de Obra Pintura	2,67 h.	102,79 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	169,50 €















Valores desde la carga

8.1 l/h

-0.2 kWh/h



Total 12272 km → 37.0 km

Power %

P

50

25

i Tapa del malet. abierta.
Ciérrela, por favor.

58 km 16:48



+10.5 °C 31 km

CHECK-CONTROL


⚠ Capó abierto.







⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

⚠ Autonomía 58km

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- OFF  +

- OFF  +





CHECK-CONTROL

- ▲ Puerta abierta
- ▲ Puerta abierta
- ▲ Tapa del maletero abierta
- ▲ Asiento de Sport
- ! Tapa del maletero, abierta. Ciérrala, por favor.

- OFF

- OFF







© WBA 71EU0209Y15847 ©




0877MXM

BMW

0877MXM
4-5













Puerta abierta.

10

0 km/h









inch/mm
OFF ON ZERO
6.00



























0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTOMOTIVE







0 CM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE