

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

8891NKJ / WBY71EG0605416201 / 5416201

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	10.261

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8891NKJ Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	22/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	cable de carga en el interior vehículo		

Daños no valorables:

8891NKJ COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.25 h.	1.25 h.	5,29	0,00		101,54 €
6. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	2.92 h.	12,37	0,00		160,21 €
7. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
8. Portón tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
9. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
10. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1073,41 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

8891NKJ RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,42 h.	170,16 €
Total material pintura	-	17,66 €
Total Mano de Obra Pintura	4,17 h.	160,54 €
Total Recambios	-	545,06 €
Descuento recambios aplicado	-	304,84 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	180,00 €







IT 8891 NK J

iX1

BMW



8891 NKJ

1X1

2 Drive 20







Valores desde indiv.

1.4 kWh/h



Total 10261 km → 10245.3 km

ePower % 100

75

CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

40%

12:25



P

READY



161 km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.


⚠ Puerta abierta.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.

- ↶
- MEDIA
- TEL
- NAV

- 21° ↙ + 🌀 🏠 ☐ - 21° ↘ +







BMW 

BMW

BMW

BMW

Made in
Germany
iX1 eDrive20
A96



BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

e1*2018/858*00153

WBY71EG0605416201

2435 kg

3185 kg

1- 1225 kg

2- 1280 kg

BMW AG DE-80788 MÜNCHEN

5 A0C 986



BMW Digital Key
Setup Card













↶
MEDIA
TEL
NAV

Remote Software Upgrade Ahora 12:27

 **Actualización lista para instalar**
Instale su actualización en pocos pas Indicaciones de la versión







- 21°  +

- 21°  +

MAX

10

km/h

0



Puerta abierta.



5.69

OFF ON

mm



6.09

OFF ON

+

-

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320





6.17

OFF ON ZERO

inch/mm























10
DOT











Manheim
COX AL FORDS



438-010795
M281 AS1
20C
***** 24
TRANSP 70% MIN









88891 NK

