



Renault

MEGANE-SWIVESTATE TCE 140 EDC TECHNO

VIN:VF1RFB00972356509



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	20/02/2024	63087 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Noir		
Nombre de portes	-	Generation
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Break	Véhicule particulier	Thermique
Energie	Puissance	
Essence	140 HP	
	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

Détails de l'inspection

Lieu de l'insoection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	23/04/2028	24/04/2028

Co ntrôles

Problème moteur au démarrage	Véhicule non apte à la circulation
Non	Non


Dommages et corrections

#	Élément	Do mma g e	Correction
001	Jante / Avant Gauche DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Smart repair



				
002	Jante / Avant Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation	
				
003	Jante / Arrière Droit DiamètreJante/Pneu : 17 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation	
				
004	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation	
				
005	Obturbateur de pare-chocs / Arrière	Manquant	Echange	
				
006	Aile / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation	
				
007	Bas de caisse / Droit	Enfoncement	Réparation	
				



008	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
 			
009	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Réparation
 			
010	Aile / Avant Droit	Eclat	Peinture
 			
011	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation
  			
012	Baguette de pare-chocs / Avant Droit Peint : Non / Chromé : Non	Cassé	Echange
 			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Clé plip
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de separation
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Cric
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Roue de secours

Pneus principaux



<i>Avant Gauche</i>	RO VEL O	205 / 50 / 17 / Été	7.5 mm
<i>Avant Droit</i>	RO VEL O	205 / 50 / 17 / Été	7.6 mm
<i>Arrière Gauche</i>	RO VEL O	205 / 50 / 17 / Été	7.6 mm
<i>Arrière Droit</i>	RO VEL O	205 / 50 / 17 / Été	7.7 mm
<i>Arrière</i>	MICHELIN	195 / 55 / 15 / Été	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Vin



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement




Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Obturbateur de pare-chocs / Arrière / Manquant



Obturbateur de pare-chocs / Arrière / Manquant



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Aile / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Aile / Avant Droit / Eclat



Aile / Avant Droit / Eclat



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Avant Droit / Cassé



Baguette de pare-chocs / Avant Droit / Cassé