STELLANTIS
FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

Este documento no se puede utilizar como parte declarativo de accidente.

ACTA DE DEVOLUCIÓN

Fecha: 23/10/25 Hora: 17:00

¿Cómo está la varilla de la antena? Bien / Rota / Falta / No Monta

Documentos ORIGINALES que se entregan - Permiso de Circulación. SI / NO

¿Vehículo decorado? SI / NO ¿Entrega la 2ª Llave ? SI / NO F. Técnica SI / NO Libro de Uso SI / NO Libro Mantenimiento SI / NO

Tipo de llantas: Chapa + Tapacubos / Aleación / Diseño-bitono ¿Monta mechero? SI / NO ¿Como está? Bien / Roto


¿Cómo estan? D/I ✓ T/I ✓ T/D ✓ D/D ✓ ¿Monta cenicero? SI / NO ¿Como está? Bien / Roto

¿Monta R/Repuesto o Kit? R/R / KIT ¿Cómo está? Bien / Mal / Desgastada ¿Hay daños causados por la carga? SI / NO

¿Falta alguna pieza? SI / NO ¿ Cual ? _____ Fecha de la Próxima ITV 19/12/27 La ITV caducó __/__/__

CALIFICACIÓN DE LOS DAÑOS....: (A) Arañado - (G) Golpeado - (R) Roto - (Q) Quemado - (S) Sucio - (MS) Muy Sucio - (F) Falta

PIEZA	DAÑO
PARAGOLPES DELANTERO	A
ZONA FRONTAL	
CAPÓ DELANTERO	
PARABRISAS	
FARO IZQUIERDO	
ALETA DELANTERA IZQ.	
RETROVISOR IZQ.	
PUERTA DELANTERA IZQ.	
BAJO CARROCERIA IZQ.	
PUERTA TRASERA IZQ.	A
ALETA TRASERA IZQ.	G
PILOTO TRASERO IZQUIERDO	
PARAGOLPES TRASERO	
ZONA TRASERA	
CAPÓ TR / PORTÓN / PTAS. CARGA	
TECHO	
PILOTO TRASERO DERECHO	
ALETA TRASERA DER.	
PUERTA TRASERA DER.	
BAJO CARROCERIA DER.	
PUERTA DELANTERA DER.	
RETROVISOR DER.	
ALETA DELANTERA DER.	
FARO DERECHO	



MEDIDA COMPLETA DE LOS NEUMÁTICOS

215 / 60 R 17 H

Indicar la profundidad del dibujo em mm, y si esta alcanza el testigo indicarlo expresamente

Neumático	DEL	TRAS	REP
IZQUIERDO	4'5	5'5	
DERECHO	4'5	5'5	
OTROS DAÑOS EN LAS CUBIERTAS			

DAÑO	PIEZA
	SALPICADERO
	GUANTERA O SU TAPA
	VOLANTE
	FRONTAL INSTRUMENTOS
	MOQUETA DE PISO
	COJIN DELANTERO IZQ.
	RESPALDO DELANTERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA DEL. IZQ
	COJIN DELANTERO DER.
	RESPALDO DELANTERO DER.
	TAPIZADO PUERTA DEL. DER.
	COJÍN TRASERO IZQ.
	RESPALDO TRASERO IZQ.
	TAPIZADO PUERTA TRA. IZQ.
	COJIN TRASERO DER.
	RESPALDO TRASERO DER.
	TAPIZADO PUERTA TRA. DER.
	BANDEJA TRASERA
	PISO DE CARGA / MALETERO
	MOQUETA PISO CARGA
	PASE RUEDA TRA. IZQ.
	PASE RUEDA TRA. DER.
	TAPIZADOS ZONA CARGA
	GUARNECIDO DE TECHO

¿Mantenimientos al día? SI / NO
¿Contrato de servicios abierto? SI / NO

En caso de no estar al día, el contrato no se dará por finalizado, en tanto no se realice una revisión mecánica del vehículo para detectar posibles averías.

Descripción daños en el interior y otras incidencias:

Previstos en la Condiciones Generales del Contrato del Renting, una vez ratificado y firmado por el perito.
"El vehículo depositado en estas instalaciones no podrá salir de las mismas sin el conocimiento previo del arrendador"

STELLANTIS Finance, denominación comercial de STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA, E.F.C., S.A. Eduardo Barreiros, 110 - 28041 MADRID. Registro Mercantil de Madrid, tomo 32.712, folio 194, sec. 8, hoja nº M-588.879, inscripción 1ª. N.I.F.: A87323705. Nº 8838 del R.B.E. Agente de Seguros Vinculado inscrito en el Registro de la D.G.S. y F.P. clave AJ-171. Seguro de R.C. Domicilio renting C/ Cervantes S/N, Pta 4 - 28649 ROZAS DE PUERTO REAL (MADRID).
Los datos personales contenidos en este e-mail son tratados por Stellantis Financial Services España E.F.C, S.A. con la finalidad de mantener el contacto con usted, dar respuesta a sus solicitudes y peticiones y mantener y ejecutar correctamente la relación contractual.
Conservaremos sus datos durante el tiempo que dure nuestra relación contractual/profesional y una vez finalizada las mantendremos bloqueados durante el plazo de prescripción de las acciones legales. Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación a través de su espacio personal (http://www.espaciopersonal.stellantisfinancialservices.es/), enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI dirigida a: Stellantis Financial Services España, E.F.C., S.A. C/ Eduardo Barreiros Nº 110, 28041 Madrid o por correo electrónico a la siguiente dirección (dataprotectionofficer@stellantis.finance.com). Asimismo, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

addvalora
Global Loss Adjusters

División
División Autos / Motor

INFORME Nº.- T0497270
CONTRATO Nº.-

Madrid, 30/10/2025

Arrendatario:

Fecha de peritación: **23/10/2025**

Matrícula:

Kilómetros: **22953**

Nº de Chasis:

Marca:

Modelo: **RENEGADE NJ**

Concesionario:

Dirección:

Permiso Circulación:	**Si**	Ficha Técnica:	**Si**
2ª Llave:	**Sí**	L Mantenimiento:	**Si**
R Repuesto:	**Sí**	L de Usuario:	**Si**
Varilla de antena:	**Sí**	Vehículo Decorado:	**No**
		Próxima ITV:	**19/12/2027**
		ITV Caducó:	

IMPUTACIÓN	TRABAJO	DESCRIPCIÓN PIEZA	T/CA	T/PI	MAT/PI	RECAMBIO	TOTAL
1	DA 11	DAÑOS EXTERNOS	1,00	2,00	27,20	0,00	147,20

	CIA (1)	Faltantes (2)	Mante (3)	Neumaticos (4)	Mal uso (5)	Rep.Def (7)	Otra Cia (6)	Faltantes documentacion (8)
M. Obra	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recambios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mat. Pintura	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: **147,20**

I N F O R M E - V A L O R A C I O N **NR** 28/10/2025

REFERENCIA T1025.056108/M
NOMBRE KELLY VERIOSKA
APELLIDOS ZAMORA REYES
TALLER STELLANTIS & YOU
LOCALIDAD MADRID
MATRIC.
NR CHASIS
FABRICANTE JEEP
MODELO RENEGADE(BV)
VARIANTE LIMITED
CÓDIGO TIPO 39RE04 **AT. 00C406**
KILÓMETROS 22.953

CARACTERÍSTICAS EQUIPO

DESDE MODELO 2023	CLIMATIZADOR 2 ZONA	SENSOR DE LLUVIA
LUNETA CON ANTENA	RETROVISORES TERMIC	RETROV.EXT.I.ASFER.
RETROV.CON INTERMIT.	6 ALTAVOCES	ENCENDIDO AUT.FAROS
FAROS ANTINIEBLA	REG.MAN.ASIEN.6 VIAS	ASIST.CAMBIO CARRIL
2 OJALES REMOLC.DL.	REJ.RADIAD.NEGRO BRI	SIST.APARC.ASIST.TR.
SIST.APARCAM.ASIS.DL	GANCHO REMOLQUE TR	ENGAN.REMOLQ.DESM
MANILLAS PINTADAS	999 CC 120CV/88KW	SIST."START & STOP"
CAMBIO 5 VELOCIDADE	LIMITADOR VELOCIDAD	NEUMAT.215/60 R17..W
LLANTAS AL.7 J X 17	KIT REPARACION NEUM.	TRACCION FRONTAL
AIRBAG LAT.DE CABEZ	AIRBAGS LAT.	GALERIAS TECHO
PRODUCCION ITALIA	TRICAPA PERLADO	

M.O. CHAPA/MECÁNICA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESGLOSE MANO DE OBRA		UT		IMPORTE TRABAJO
ALETA TR IZ	REPARAR	10	*	40,00
TOTAL M.O. CH/MEC.		10,00	UT	40,00

TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA PRECIO = 40,00 Euros/HORA

DESCRIPCIÓN POS. D.B.	MONOCAPA SOLIDO	UT	IMPORTE TRABAJO
PUERTA TR.I. - PINTURA NIVEL II		12	48,00
TRABAJO DE PREPARACION PIEZAS A PINTAR		8	32,00

R E S U M E N F I N A L	Euros	Euros
REPUESTOS	0,00	
DESCUENTO 15,00 %	0,00	
TOTAL MATERIALES		0,00
M.O. CHAPA/MECÁNICA		
TIEMPO BASE MECÁNICA 10 UT X40,00 Euros/H		
IMPORTE	40,00	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA		40,00
PINTURA		
TIEMPO BASE 10,00 UT = 1 HORA		
IMPORTE 20 UT X40,00 Euros/H	80,00	
MATERIAL DE PINTURA 34,00 %	27,20	
TOTAL PINTURA		107,20
S U M A T O T A L — SIN IMPUESTOS — Euros		147,20
SUMA TOTAL		147,20

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 3 h.
VALORACIÓN CERRADA **AUDATRANSFER: 00C406** -9.2.7.4-
I M P O R T A N T E


PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO:NEUMÁTICOS.
* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.


CAJA
Jeep
0276 MMG


FCA US LLC
1C4NJCE32PPT72136
MOTORE-ENGINE
55282151
VERSIONE-VERSION
BUAXN1B E13AP5
RICAMBI-SPARES
2196571
MADE IN ITALY
CODICE COLORE
PAINT CODE
679


23/10
17:14
0
km/h
22953 km


6027 MMG



CAJA
SALIDA
Jeep


SALIDA
Jeep
9276 KWG


TREGA Y RECOGIDA
DE SU VEHÍCULO
SOLICITE AQUÍ SU TURNO
jeep
0276 MMG




Jeep


Safety is in your hands. And tyres.
Safe
20
mm
10
0
Dangerous
recommended minimum depth 3 mm


Jeep




Safety is in your hands. And tyres.
Safe
20
mm
10
0
Dangerous
recommended minimum depth 3 mm







Jeep
0276 MMG


Jeep




Safety is in your hands. And tyres.
Safe
20
mm
10
0
Dangerous
recommended minimum depth 3 mm






Safety is in your hands. And tyres.
Safe
20
mm
10
0
Dangerous
recommended minimum depth 3 mm















COURIR




























Jeep
Jeep