


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VR1JCYHZ5 RY635492	Erstzulassung	16.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	DS	Kennzeichen		Laufleistung	27 659 km
Modell	DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automa	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Seitenwand	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	112,50€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,00		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	90,00€		
				Pauschale	-		
2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	198,90€
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	2,30		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	207,00€		
				Pauschale	-		