Fiat Ducato 35 2.2 MultiJet L4H1
2022 - 103 kW / 140 PK - Diesel - Automaat



Kenteken	VRB20G
Chassisnummer	ZFA25000002U81722
Eerste registratie	03-06-2022
APK geldig tot	20-08-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	230.264 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	12-11-2026
Definitieve kilometerstand	230.264 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	2.184
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2022	103 kW / 140 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	230.264 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Airco | Cruise control | Klimaatregeling | Navigatie

Aanwezig bij voertuig 1

Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	215357
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profieldiepte linksvoor	< 1,6 mm (Slecht)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	1,6 – 3,6 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	2
Carrosserie	Chassis cabine
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2027

Schades (12)

Schade interieur - Niet aanwezig (Manco)



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Reservesleutel manco. Kosten nader te bepalen.

Schade exterieur - Voorruit





Soort schade
Scheur
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Laadruimte






Soort schade
Slijtage
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor




Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor






Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-





Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Deuk
Oplossing
-







Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Anders
Oplossing
-




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor





Soort schade
Pitje
Oplossing
-

Omschrijving
Plus inlakken

Schade exterieur - Rechtsvoor



Soort schade
Deuk
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
25-05-2022	Registratie datum goedkeuring	
27-05-2022		Autobedrijf
03-06-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I Individuele invoer	Lease
10-11-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
20-08-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteropkomend verkeer waarschuwing | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti Slip Regeling | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie | passagiersstoel | start/stop systeem | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging | zijwind assistent

Extra foto's