



BMW 3 Reeks (KLL): 1YVL664

Vinnumber:	WBA6L31060FK59992	Versionname:	318d Touring (G21) 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
First Registrationdate:	4/01/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	196332	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Hybrid Diesel		
Maintenance	NOT OK		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	1	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

225/50/17/98 Y				
Summer tyres:	Fr.L.	Continental: 4 mm	Fr.R.	Continental: 4 mm
	Re.L.	Continental: 3 mm	Re.R.	Continental: 3 mm
Tyre profile depth FL				4.0
Tyre profile depth FR				4.0
Tyre profile depth RL				3.0
Tyre profile depth RR				3.0
Tyre size FL				225/50 R 17 98 Y
Tyre size FR				225/50 R 17 98 Y
Tyre size RL				225/50 R 17 98 Y
Tyre size RR				225/50 R 17 98 Y
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				256
Tyre make FR				256
Tyre make RL				256
Tyre make RR				256

Assistance equipment

Number of charging cables (normal)	0
Number of charging cables (rapid charge)	0

Service, Maintenance, Check



Ignition key, Missing, Replace



Backrest cover FL, Worn, Acceptable



Bonnet, Stone chip(s), Acceptable



Outer sill L, Scratch(es), Acceptable



Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable



Door FL, Scratch(es), Acceptable



Door RL, Scratch(es), Acceptable




Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Bumper R, Dent(s) and scratch(es), Replace and paint





Wing FR, Scratch(es), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Door RR, Scratch(es), Acceptable



Wing RR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Kenteken	1YVL664
Merk Model	BMW 318d Touring (G21) 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/4/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
6/30/26	195,468	diagnose	Uitvoeren
3/19/26	184,716	batterij	Vervangen
3/19/26	184,716	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/19/26	184,716	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
3/19/26	184,716	klein materiaal	
3/19/26	184,716	remvloeistof	Vervangen
3/19/26	184,716	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
3/19/26	184,716	service microfilter	Uitvoeren
3/19/26	184,716	service motorolie	Uitvoeren
7/1/25	156,814	batterij	Vervangen
7/1/25	156,814	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/1/25	156,814	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
7/1/25	156,814	klein materiaal	
7/1/25	156,814	remschijven en blokken achter	Vervangen
7/1/25	156,814	service brandstoffilter	Uitvoeren
7/1/25	156,814	service luchtfilter	Uitvoeren
7/1/25	156,814	service microfilter	Uitvoeren
7/1/25	156,814	service motorolie	Uitvoeren
11/19/24	135,434	batterij	Vervangen
11/19/24	135,434	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/19/24	135,434	klein materiaal	
11/19/24	135,434	nazicht technische keuring	Uitvoeren
11/19/24	135,434	service microfilter	Uitvoeren
11/19/24	135,434	service motorolie	Uitvoeren
3/6/24	109,690	batterij	Vervangen
3/6/24	109,690	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
3/6/24	109,690	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
3/6/24	109,690	klein materiaal	
3/6/24	109,690	remvloeistof	Vervangen
3/6/24	109,690	service luchtfilter	Uitvoeren
3/6/24	109,690	service microfilter	Uitvoeren
3/6/24	109,690	service motorolie	Uitvoeren
9/15/23	94,475	controle niveaus	Uitvoeren
4/7/23	81,210	batterij	Vervangen
4/7/23	81,210	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/7/23	81,210	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
4/7/23	81,210	klein materiaal	
4/7/23	81,210	remblokken achter	Vervangen
4/7/23	81,210	remmentest	Uitvoeren
4/7/23	81,210	service brandstoffilter	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/7/23	81,210	service microfilter	Uitvoeren
4/7/23	81,210	service motorolie	Uitvoeren
6/29/22	52,799	batterij	Vervangen
6/29/22	52,799	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
6/29/22	52,799	service luchtfilter	Uitvoeren
6/29/22	52,799	service microfilter	Uitvoeren
6/29/22	52,799	service motorolie	Uitvoeren
9/24/21	26,228	batterij	Vervangen
9/24/21	26,228	service microfilter	Uitvoeren
9/24/21	26,228	service motorolie	Uitvoeren