DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKCMZYA8 ST157292	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	Gris Grafik
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-375-GX	Odometre	9 456 km
Modèle	Nouveau Frontera GS Electric 113ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF











Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge rapide	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Révision	✓

Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 4.6 mm




Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.3 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.3 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

2



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

3

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant
Dommages	Cassé
Commentaires	-

Commentaires

DEKRA Automotive Solutions

PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.0 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 5.3 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 5.3 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 4.6 Mm