

Peugeot 108 1.0 e-VTi Blue Lease
2020 – 53 kW / 72 PK – Benzine – Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF3PSCFB5KR032957
Eerste registratie	06-01-2020
APK geldig tot	06-01-2028
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	136.951 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	30-07-2026
Definitieve kilometerstand	136.951 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	85
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 2

- Airco
- Metallic lak

Aanwezig bij voertuig 3

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	3 – 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 – 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)

Merk band	vredestein
Velgen	14
Band breedte	165 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2020	 Vermogen 53 kW / 72 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 136.951 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2025

Schades (8)

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - sponningen

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

pit - voorruit

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - scherm linksachter

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

kras < 10 cm door de lak heen - scherm linksvoor

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - scherm rechtsachter


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - wielop rechtsvoor

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-

Omschrijving

steenslag - voorzijde



Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade


Anders

Oplossing

-

Omschrijving

beschadigd - wielop linksvoor



RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-12-2019		Importeur
06-01-2020	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
27-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
06-01-2028	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	airco	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	audio installatie
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	Bluetooth	
boordcomputer	buitenspiegels in carrosseriekleur	centrale vergrendeling met afstandsbediening		
elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	
hoofd airbag(s) voor	LED dagrijverlichting	mistlampen voor	passagiersairbag	start/stop systeem
stuur multifunctioneel	stuurbekrachtiging	zij airbag(s) voor		

