

25 de septiembre de 2025

STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ESPAÑA

NUMERO DE EXPEDIENTE :			
TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT - 2008 ACTIVE PACK BLUEHDI	FECHA 1ª MATRICULACION	20/09/2021
VIN		KILOMETROS	127.262
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL EXPEDIENTE			
CONCESIONARIO			
DIRECCION			
LOCALIDAD			
FECHA PERITACION	24/09/2025		



1. FOTOGRAFÍAS Y ANEXOS:



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1




Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Fopertek

PART OF  GROUP



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños externos 1



Foto daños internos 39




Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Fopertek

PART OF **CD** GROUP





Foto daños internos 39

Foto daños internos 39



Foto daños internos 39

Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Foto daños internos 39



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP

INFORME-STELL-RE-518-
2025__(9513816501-1837LSX).DOC



FFLTl_FOTOS FRONTO LATERAL IZQUIERDA



FTLTI_FOTOS TRASERA LATERAL IZQUIERDA



FTRAS_FOTOS TRASERA



FLTD_FOTOS LATERAL DERECHA



Fopertek

PART OF **CEO** GROUP




FFLTD_FOTOS FRONTO LATERAL DERECHA



FSALP_FOTOS SALPICADERO



FASDEL_FOTOS ASIENTOS DELANTEROS



FASTRAS_FOTOS ASIENTOS TRASEROS



Fopertek

PART OF **CED** GROUP



FMLTRO_FOTOS MALETERO



FLLAN_FOTOS LLANTAS



FDEL_FOTOS DELANTERA



Foto documentación 1