

Resumen del
vehículo
Matrícula: 6042MFF
Marca / Volkswagen
Modelo: en / GOLF

Fecha	KMs	Intervención	Piezas	Taller
29/10/2025	106311		Revisión de 105 000km	VEHICULOS PEREZ RUMBAO, S.A.
03/07/2025	91142	MANTENIMIENTO	Revisión	VEHICULO PEREZ RUMBAO, S.A.
02/08/2024	46127	MANTENIMIENTO	Revisión	Vehículos Pérez Rumbao
15/04/2024	31468	MANTENIMIENTO	Revisión	VEPERSA ((VW))
28/11/2023	15049	MANTENIMIENTO	Revisión	VEPERSA ((VW))



VOLKSWAGEN Golf Híbrido enchufable

-	
VIN	WVWZZZCD4PW307940
Primera matriculación	28/2/2023
Kilometraje del vehículo	126.673 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	21/5/2026 11:45:32	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann, Culleredo (GALICIA)
------------------------	--------------------	---	-------------------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	28/2/2023
Modelo	Golf Híbrido enchufable	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	WVWZZZCD4PW307940	Tipo de combustible	Híbrido

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Manual de instrucciones	Sí
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

ACCESORIOS

Cable de carga	Sí	Número de cables de carga (carga rápida)	1
Número de cables de carga	0		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	5,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	6,0 mm	Goodyear	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,5 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 V	Verano	Aluminio	No aplica


DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



4 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Comentarios: falta bote líquido

Exterior




3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable

Fotos comerciales

