

046CC0123011



www.PS-Team.de



EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE

EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING

EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING EF

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ

für vollständige Fahrzeuge



VXKUPHKN4135979

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/

ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/

ET38;

Die Verwendung der optionalen Reifen kann zu Abweichungen von den offiziellen Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß führen

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0036XYCG

Haendler Code DE0509

Motorzeichnung 1021AF02

Motorseriennummer 01352

KFZ-Brief wurde erstellt

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare

Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewicht.):

Elektrische Reichweite:

Wh/km

km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamtenergysparung von CO₂-Emissionen durch Öko-

Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel:

Gas:

Andere (siehe 26.):

g/km

g/km

g/km

3.2.2. Einsparungen durch WUP

Benzin / Diesel:

Gas:

Andere (siehe 26.):

g/km

g/km

g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,

gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel

WUP-Werte

CO₂-Emissionen

(g/km)

Kraftstoffverbrauch

(l/100km)

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewichtet,

Kombiniert

Gas

CO₂-

Emissionen

(g/km)

Kraftstoffverbrauch

(l/100km)

Niedrig

Mittel

Hoch

Höchstwert

Kombiniert

Gewichtet,

Kombiniert

Wh/km

km

km

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare

Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)

2017/1151

5.1. Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch:

Elektrische Reichweite

Elektrische Reichweite innerorts

Wh/km

km

km

5.2. Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,

weighted)

Elektrische Reichweite (EADR

Elektrische Reichweite innerorts

(EADR city)

Wh/km

km

km

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**

0.2. Typ: **U**

Version: **HNKS-X1B500**

0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**

0.2.3. Kennungen:

0.2.3.1. Kennung der Interpretationsfamilie: **IP-HNK_ATN8544B-VW3-0**

0.2.3.2. Kennung der ACF-Familie: **AT-HNS_0402-VW3-0**

0.2.3.3. Kennung der PEWS-Familie: **2-VW3-EQ**

0.2.3.4. Kennung der Fahrwidexstam-Familie: **RL_CMP_ATN85051-VW3-0**

0.2.3.5. Kennung der Fahrwidexstam-Familie: **EV-HN_CMP_5401-VW3-0**

0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdrüsstungsprüffamilie: **EV-HN_CMP_5401-VW3-0**

0.4. Fahrzeugklasse: **M1**

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l'Europe

78300 POISSY, France

Anbringungsstelle und Anbringungsart an der linken oder rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Motorraum rechts

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **VXKUPHNKSA4135979**

Produktionsdatum des Fahrzeugs: **17.02.2022**

0.10. mit dem in der am **14.01.2022** erteilten Genehmigung **e2*2007/46*0639*18** beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr** in denen **metrische Einheiten** für das Geschwindigkeitsmessgerät und **metrische Einheiten** für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

0.11. **Paris**

28.02.2022

Ort

Datum

Program Distribution Manager

Position

Unterschrift

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

Signature

1. Anzahl der Achsen: **2**

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenläufige Verbindung): **4**

3.1. 1: Achse 1

4. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist: **nicht automatisiert**

4.1. Radstand: **2540 mm**

4.2. Achsabstände: **2540 mm**

5. 1 - 2: **2540 mm**

6. Länge: **4055 mm**

7. Breite: **1745 mm**

8. Höhe: **1435 mm**

13.2. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165 kg**

13.3. Technische zulässige Gesamtmasse: **1204 kg**

16.1. Technische zulässige maximale Masse je Achse: **1645 kg**

16.2. Technische zulässige maximale Masse je Achse: **890 kg**

16.4. 1: **870 kg**

2: **870 kg**

18. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: **2845 kg**

18.1. Beförderung eines: **1200 kg**

18.3. Zentralachsanhängers: **580 kg**

18.4. ungetriebenen Anhängers: **55 kg**

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: **55 kg**

20. Hersteller der Antriebsmaschine: **PSA**

21. Baumstempelbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: **BAUMSTEMPELBEZEICHNUNG GEMÄß KENNZEICHNUNG AM MOTOR**

22. Arbeitsverfahren: **Arbeitsverfahren: Fremdzündung / 4-Takt**

23. Reiner Elektroantrieb: **nein**

23.1. Hybrid (Elektro-)Fahrzeug: **nein**

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: **3 ; in Reihe**

25. Hubraum: **1199 cm³**

26. Kraftstoff: **Kraftstoff: Benzin**

26.1. Einstoff: **Einstoff**

27. Höchstleistung: **74.00 kW bei: 5500 min⁻¹**

27.1. (Verbrennungsmotor)

27.3. Höchstleistung: **5500 min⁻¹**

27.4. (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **automatisch**

28.1. Übersetzungsverhältnisse: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**

0.1917 0.3365 0.5128 0.6804 0.8126

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

1.0 1.2373 1.4872 0.2807

28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2807**

28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes: **1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang**

0.0636 0.1085 0.1654 0.2194 0.2621

6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang

0.3225 0.399 0.4796 192 km/h

30. Höchstgeschwindigkeit: **192 km/h**

3. Spurweite: **1490 mm**

3.1. Spurweite: **1490 mm**

35. Reifen/Radkombination: **C1 A**

Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

1: 195/55 R16 91H 6.5JX16 ET38

2: 195/55 R16 91H 6.5JX16 ET38

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: **-**

38. Code des Aufbaus: **AB Schräghecklimousine**

40. Farbe des Fahrzeug: **schwarz**

41. Anzahl und Anordnung der Türen: **4 ; 2 links, 2 rechts**

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): **5**

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): **-**

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: **-**

46. Standgeräusch: **75.00 dB(A)**

46.1. bei der Drehzahl: **3750 min⁻¹**

47. Abgasnorm: **EURO 6 AP**

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung: **1275 kg**

47.1.1. Prüfmasse: **0.674 m³**

47.1.2. Querschnittsfläche: **0.674 m³**

47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: **- cm³**

47.1.3. Fahrwidexstamkoeffizienten: **82.2**

47.1.3.0. 10: **82.2**

47.1.3.1. 11: **-0.136**

47.1.3.2. 12: **0.03444**

47.2.1. Fahrzyklus: **3b**

47.2.2. Minutuarisierungsfaktor (fsc): **-**

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: **-**

48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/km]

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/km]

CO

THC

NMHC

NOx

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/km]

CO

THC

NMHC

NOx

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/km]

CO

THC

NMHC

NOx

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/km]

CO

THC

NMHC

NOx

THC+NOx

NH3

Partikelmasse

Partikelzahl

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel

CO₂-Emissionen

NEFZ-Werte

Innerorts

Außersorts

Kombiniert

Gewichtet

Kombiniert

Gas

NEFZ-Werte

Innerorts

Außersorts

Kombiniert

Gewichtet

Kombiniert

Abweichungsfaktor

Differenzierungsfaktor

-

-

-

-



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken




Bild 15 : Heckschaden



Bild 16 : Heckschaden



Bild 17 : Blinkerglas und Spiegelkappe rechts gebrochen



Bild 18 : Blinkerglas und Spiegelkappe rechts gebrochen

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4862894
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Elegance 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	20.180,68
VIN	VXKUPHNKSN4135979
Erstzulassungsdatum	1.4.2022
Kennzeichen	M RU2055

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4862894

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023101743	05.02.2023	Beifahrerseite Außenspiegel	
2026108940	10.06.2026	Stoßfänger hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 110 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.04.2022	Letzte Zulassung	13.04.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	OPEL
Marke	OPEL	Typ / Verkaufsbez.	Corsa 1.2 Direct Inj Turbo Start/Stop Automatik Elegance
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUPHNKSN4135979
HSN / TSN	1889 / ABU	Schlüssel-Nr.	10011667
Km-Stand abgelesen	22377	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	74	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / Metallic / 2-Schicht	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorn und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Schwarz, Berg-Anfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus), Fahrerinfodisplay 7", farbig, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontkollisionsswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, Fußgängerschutz, Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent, Getriebe: 8-Stufen Automatikgetriebe, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (5), LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic Sonderfarbe Power Orange, Lenkrad: Lederlenkrad, unten abgeflacht, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lenksäule, höhen- und längseinstellbar, Make-Up-Spiegel, Mittelarmlehne mit Ablagefach vorn, Müdigkeitserkennung, OpelConnect iVm. Multimedia Navi Pro, Ottopartikelfilter, Parkbremse, elektrisch, Pollenfilter, Polster: Stoff/Premium-Lederoptik Kombination, Radio: Multimedia Radio mit 7"-Touchscreen-Farbdisplay, Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sicht-Ausstattung, Sitze: Komfort Beifahrersitz, Sitze: Komfort Fahrersitz, Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar, Spurhalte-Assistent, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn, Traction Control (TC) Plus, Umgebungsausleuchtung, Verkehrsschilderkennung, Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX, Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX", Wärmeschutzverglasung, getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Zentralverriegelung: 2 Zündschlüssel, davon einer klappbar

Sonderausstattung

Code Bezeichnung

KTF=JA12 Zündschlüssel mit Funkfernbedienung, klappbar

Lackierung: Metallic

CWCT,O Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 4-Doppelspeichen in Silber

L

KA1=NA Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer

0

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.


Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:

vollständig

letzte Wartung:

am 24.04.2026 bei Kilometerstand 20.790

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Blinkerglas und Spiegelkappe rechts gebrochen, erneuern (Bild 17, 18)
2. Heckschaden, erneuern (Bild 15, 16)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
4. Kotflügel vorne links, eingedellt, drücken (Bild 14)