


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS3 SW035598	Erstzulassung	14.07.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	EU-IW 3919	Laufleistung	24 575 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz 14669 Mosolf Etzin




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen







Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 4.0 mm


Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm


Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Tür
		Position	-			Position	Vorne links
4		Bauteil	Türzierleiste	5		Bauteil	Stoßfänger
		Position	Vorne rechts			Position	Vorne
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

6		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion
		Position	-
		Beschreibung	Fehlende Elemente
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 250,00€