

Résumé

Détails

Photos commerciales

Photos commerciales

Vue de 3/4 avant gauche



Vue de 3/4 avant droite



Vue de 3/4 arrière droite



Vue de 3/4 arrière gauche



Photo du volant




Photo du siège avant gauche




Photo du coffre




Photo intérieur arrière



Photo de la planche de bord





Photo intérieur avant




Caractéristiques

Véhicule

Double de clé

Sans défauts


Photo des clés du véhicule



Kilométrage

96730

Photo du kilométrage au tableau de bord



Voyant au tableau de bord

Sas défauts

Numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule

VR7EFYHT2NJ548299

Photo du numéro de série (VIN) sur le châssis du véhicule



Batterie

Fonctionnel(le)

Techniques

Marque

CITROËN

Modèle

BERLINGO

Date de première immatriculation (B)

28/02/2022

Motorisation

GO (Gazole)

Type de boîte de vitesses

Manuelle 6

Nombre de sièges

6

Documents

Certificat d'immatriculation

Non présenté(e)

Pochette porte documents

Présent(e)

Carnet d'entretien

Présent(e)

Manuel d'utilisateur

Présent(e)

Extérieur

Soubassements

Protection sous moteur

Sans défauts

Soubassement du véhicule

Sans défauts

Avant

État du spoiler de pare-choc avant

Sans défauts

État du pare-chocs avant

Défaut(s) apparent(s)

État de la grille de pare-choc

Sans défauts



Griffe / Rayé

Remplacer

État de la plaque
d'immatriculation avant

Sans défauts

Radar avant

Sans défauts

Caméra avant

Sans défauts

État de la calandre

Sans défauts

État des optiques avant
droite

Sans défauts

État des optiques avant
gauche

Sans défauts

État du feu antibrouillard
avant droit

Sans défauts

État du feu antibrouillard
avant gauche

Sans défauts

État du capot

Sans défauts

État du pare-brise

Sans défauts

État des essuie-glaces
avant

Sans défauts

Montant de pare-brise

Sans défauts

Droite

Aile avant droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile
avant droite

Sans défauts

État de la porte avant
droite

Sans défauts

État de la poignée de
porte avant droite

Sans défauts

État du rétroviseur côté
droit

Sans défauts

État de la vitre de porte
avant droite

Sans défauts

Joint de porte avant
droite

Sans défauts

État de la porte arrière
droite

Sans défauts

État de la porte
coulissante droite

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

État de la poignée de
porte arrière droite

Sans défauts

État de la vitre de porte
arrière droite

Sans défauts

Panneau arrière
droit

Défaut(s) apparent(s)



Bosse / enfoncement

Réparer & peindre

Joint de porte arrière
droite

Sans défauts

Baguette latérale droite

Sans défauts

Bas de caisse côté droit

Sans défauts

Aile arrière droite

Sans défauts

État de la moulure d'aile
arrière droite

Sans défauts

Arrière

Crochet d'attelage

Non présent(e)

État du pare-choc
arrière

Défaut(s) apparent(s)

Coin de pare-chocs
arrière gauche

Sans défauts



Déformé Remplacer

Coin de pare-chocs arrière droit

Sans défauts

État de la plaque d'immatriculation arrière

Sans défauts

Capteur de recul

Sans défauts

Antibrouillards arrière

Sans défauts

État du hayon / porte du coffre

Sans défauts

Porte arrière

Sans défauts

Poignée de porte arrière

Sans défauts

Caméra de recul

Sans défauts

Optique arrière gauche

Sans défauts

Optique arrière droite

Sans défauts

État de la lunette arrière

Sans défauts

Vitre de porte arrière

Sans défauts

Feu stop

Sans défauts

Joint de coffre

Défait(s) apparent(s)

Joint de porte arrière

Sans défauts



Trou Remplacer

Benne

Sans défauts

Gauche

État de la moulure d'aile arrière gauche

Sans défauts

Aile arrière gauche

Sans défauts

Bas de caisse côté gauche

Sans défauts

Baguette latérale gauche

Sans défauts

Joint de porte arrière gauche

Sans défauts

Panneau arrière gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte arrière gauche

Sans défauts

État de la porte coulissante gauche

Sans défauts

État de la porte arrière gauche

Sans défauts

Joint de porte avant gauche

Sans défauts

État de la vitre de porte avant gauche

Sans défauts

État du rétroviseur côté gauche

Sans défauts

État de la poignée de porte avant gauche

Sans défauts

État de la porte avant gauche

Sans défauts

État de la moulure d'aile avant gauche

Sans défauts

Aile avant gauche

Sans défauts

Véhicule grêlé

Non

Vue du toit



Carrosserie

Sans défauts

Élément de carrosserie

Sans défauts

État du toit

Défait(s) apparent(s)



- Bosse / enfoncement
- Réparer & peindre

Antenne

Sans défauts

Barres de toit

Sans défauts

Trappe à carburant

Sans défauts

Roues

Roues Global

Type de jante

Jantes tôle

Cache-écrou

Sans défauts

Cache moyeu

Sans défauts

Roue avant gauche

Photo roue avant gauche




Photo de la mesure de l'usure du pneu avant gauche



Niveau d'usure pneu avant gauche

4mm

>

État du pneu avant gauche

Sans défauts

État de la jante avant gauche

Sans défauts

Enjoliveur avant gauche

Sans défauts

Pare boue avant gauche

Sans défauts

Roue avant droite

Photo roue avant droite

Photo de la mesure de l'usure du pneu avant droit

Niveau d'usure pneu avant droit


4mm

>



État du pneu avant droit

Sans défauts



État de la jante avant droite

Sans défauts

Enjoliveur avant droit

Sans défauts

Pare boue avant droit

Sans défauts

Roue arrière droite


Photo roue arrière droite



État du pneu arrière droit

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière droit



État de la jante arrière droite

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière droit

4mm



Enjoliveur arrière droit


Sans défauts

Pare boue arrière droit

Sans défauts

Roue arrière gauche

Photo roue arrière gauche



État du pneu arrière gauche

Sans défauts

Photo de la mesure de l'usure du pneu arrière gauche



État de la jante arrière gauche

Sans défauts

Niveau d'usure pneu arrière gauche

4mm



Enjoliveur arrière gauche

Sans défauts

Pare boue arrière gauche

Sans défauts

Roue de secours


Type d'équipement de secours

Roue de secours

Photo roue de secours ou équipement de secours

Roue de secours

Sans défauts



Cric

Sans défauts

Intérieur

Equipements intérieur

Vitres électriques

Vitres électriques avant uniquement

Rétroviseurs électriques

Présent(e) et fonctionnel(le)

Climatisation

Climatisation manuelle

GPS

Présent(e) et fonctionnel(le)

Photo du GPS navigation en marche



Régulateur/limiteur de vitesse

Non vérifiable

Système d'aide au stationnement

Caméra arrière

Photo du système d'aide au stationnement



Toit vitré / panoramique

Non équipé(e)

Toit ouvrant

Non équipé(e)

Sièges à réglage électrique

Non équipé(e)

Sièges chauffants

Non équipé(e)

Sellerie

tissus

Intérieur avant

Habitacle

Défait(s) apparent(s)

État du volant

Sans défauts

État du tableau d'instruments

Sans défauts



Sale Nettoyer

État du rétroviseur central

Sans défauts

État du siège AVANT GAUCHE

Sans défauts

État du siège AVANT DROITE

Sans défauts

Ceinture

Sans défauts

Tapis

Sans défauts

Plafonnier

Sans défauts

Tableau de bord

Sans défauts

Comodo

Sans défauts

Ecran central

Sans défauts

Boîte à gants

Sans défauts

Allume cigare

Sans défauts

Élément d'habitacle

Sans défauts

Intérieur arrière

Moquette

Sans défauts

État du ciel de toit

Sans défauts

Plancher de coffre

Sans défauts

État des sièges arrière

Sans défauts

Coffre

État du coffre

Sans défauts

Cache-bagage

Sans défauts

Câble de recharge domestique

0

Câble de recharge rapide

0

Compartiment moteur

Compartiment moteur

Photo du compartiment moteur



Niveau d'huile

Sans défauts

Insonorisant capot moteur

Sans défauts

Fuites apparentes

Sans défauts

Autres fluides (Liquide refroidissement, frein, Direction assistées, etc)

Sans défauts

Sonorité, fumée

Sans défauts

Commentaire

Commentaire

Commentaire inspection

Démarrage très difficile