



ED engineering data s.r.l.				Perizia Nr. 692		Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING				040		RCA					
Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Assicurato		Controparte				Impresa controparte							
				AUTOCARROZZARIA JET		NAPOLI											
				Esercizio		Sinistro numero		Codice / Agenzia		Data sinistro							
2026		GT207LX		-													
Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA				NON ACCERTATO							
Data incarico		Data primo rilievo		Localita'		C/O		Riparazioni		Fotografie		Scade il					
12/12/2025		22/01/2026		NAPOLI		VAR		DA INIZIARE									
Da Certificato di Proprieta' : - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione)				Targa		Telaio		I° Immatricolazione									
FIAT Panda dal 10/2020 1.0 FireFly S&S Hybrid Berlina 5 Porte				GT207LX		ZFABF5BJ1P3K24467		08/03/2024									
Stato d'uso		Km.		Pneumatici		Colore		Tipo Smalto		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO					
DISCRETO		25075		20		Bianco		metall/doppio									
Allestimenti / Dotazioni																	
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.						Posti nr.		Assi nr.	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie											
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/02/2026						SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. S. C.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)	
Paraurti ant. - Rottura																	
Modanatura lat. paraurti ant. - Rottura Dx																	
Tappo gancio traino paraurti ant. - Rottura																	
Griglia paraurti ant. - Rottura																	
Fanalino posizione ant. - Rottura Sx																	
Proiettore - Rottura Sx																	
Proiettore - Rottura Dx																	
Modanatura paraurti post. - Rottura																	
Maniglia portello post. - Rottura																	
Modanatura sup. lat. paraurti post. - Rottura Dx																	
Calotta retrovisore est. - Rottura Dx																	
Modanatura arco passaruota ant. - Rottura Dx																	
Ripiano cappelliera - Mancante																	
Tappetto fondo bagagliaio - Mancante																	
Kit riparazione - Mancante																	
Seconda chiave - Mancante																	
Pneumatici 4 - Altro																	
Kit Copri ruota - Rottura																	
Codice / Riparatore				Prv Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi	
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore				Totale tempi supplementari ore				Totale tempi VE ore					
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00													
Danni A.R.D. Totale imponible				Uso Dime													
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora													
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora													
Totale (Imponible)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %													
Totale (Iva Compresa)				TOTALI													
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni					
TOTALE				Osservazioni:													
Limite Indennizzo Contrattuale																	
Software House 70001 RELEASE 12.2025				Data Consegna 27/01/2026		Firma ed engineering data S.r.l.				Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 1 di 2					

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 692		Relazione di perizia per SANTANDER CONSUMER RENTING				Ramo sinistro 040 RCA							
				Assicurato AUTOCARROZZARIA JET		Controparte NAPOLI		Impresa controparte									
				Esercizio 2026		Sinistro numero GT207LX		Codice / Agenzia -		Data sinistro							
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA NON ACCERTATO							
Data incarico 12/12/2025		Data primo rilievo 22/01/2026		Localita' NAPOLI		C/O VAR		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie		Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di Proprieta' : - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FIAT Panda dal 10/2020 1.0 FireFly S&S Hybrid Berlina 5 Porte				Targa GT207LX		Telaio ZFABF5BJ1P3K24467		I° Immatricolazione 08/03/2024									
Stato d'uso DISCRETO		Km. 25075		Pneumatici % 20		Colore Bianco		Tipo Smalto metall/doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni																	
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.						Posti nr.		Assi nr.	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie											
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/02/2026						SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)	
Parafango post. - Ammaccatura						Sx											
Paraurti post. - Graffio																	
Porta post. - Graffio						Sx											
Portello post. - Graffio																	
Parafango post. - Graffio						Dx											
Porta ant. - Graffio						Dx											
Sfumatura Ossatura vani porte con parafango post. - Graffio						Dx											
Porta ant - Usura						Sx											

Il veicolo, in relazione al chilometraggio																	
rilevato, presenta un numero significativo di																	
componenti sostituiti che non appaiono coerenti																	
con il normale processo di usura e e manutenzione																	
Codice / Riparatore				Prv Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi	
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore				Totale tempi supplementari ore				Totale tempi VE ore					
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50													
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime													
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora													
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora													
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %													
Totale (Iva Compresa)				TOTALI													
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato € 0,00				Fermo Tecnico giorni					
TOTALE				Osservazioni: Pneumatici ant Altro 175/65R14 Pneumatici post Altro 175/65R14 Carta di circolazione: copia conforme Seconda chiave: Assente Kit riparazione: Assente													
Limite Indennizzo Contrattuale																	
Software House		70001		RELEASE 12.2025		Data Consegna 27/01/2026		Firma ed engineering data S.r.l.				Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 2 di 2			