

# Seat

LEON 1.5 1.5 PHEV DSG 204CV FR AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL1SR090328



## Descripción

<b>Matrícula</b> 3416NBW	<b>Fecha de matriculación</b> 20/05/2025	<b>Kilometraje</b> 19774 km
<b>Color</b> Negro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 1498 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 105 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
Hertz San Boi

**Fecha del encargo**  
25/06/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
26/06/2026

## Mecánica

### Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Abolladura	Reparar
002	Embellecedor de luz antiniebla / Delantero Derecho	Rayado	Pintar



003 Llanta / Delantero izquierdo  
Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado

Rayado

Smart repair



004 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Rayado

Pintar



005 Puerta / Trasero izquierdo

Abolladura

Reparar



006 Poste de techo A / B / C / Izquierda

Abolladura

Reparar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Aleta / Trasero Derecho

Abolladura

Reparar



009

Llanta / Delantero Derecho

Rayado

Aceptable

Diámetro de llanta / neumático : 17 " / Superficie : Pintado



### Elementos faltantes

- Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- chaleco reflectante
- Cubierta de carga
- Kit de reparación de neumáticos compresor
- Kit de reparación de neumáticos de recarga
- Libro de mantenimiento
- Manual de instrucciones
- Neumático de rueda de repuesto

### Neumáticos

<b>Delantero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 45 / 17 /	4.7 mm
<b>Delantero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 45 / 17 /	4.6 mm
<b>Trasero Izquierdo</b>	BRIDGESTONE	225 / 45 / 17 /	5.5 mm
<b>Trasero Derecho</b>	BRIDGESTONE	225 / 45 / 17 /	5.4 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Elementos faltantes / Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Embellecedor de luz antiniebla / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Rayado



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Poste de techo A/ B / C / Izquierda / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Rayado



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Delantero Derecho / Rayado