

046CC0171751



www.PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	5FP	CXDNFCX1
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA ATECA
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37SZ_A0_0558-VSS-1T
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_OV_0411-000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_5FP_DNFC_AD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7A_17_020-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00109_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-A1_DGW_D_AYAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right B-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZ5F8R6539831
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-18

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*41 granted on 2023-10-18 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-18

Martorell, 2024-01-18

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZ5F8R6539831



CoC Version: 1

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	
Low:	294	----	----	13.0	----	----	
Medium:	202	----	----	8.9	----	----	
High:	176	----	----	7.8	----	----	
Extra High:	195	----	----	8.6	----	----	
Combined:	204	----	----	9.0	----	----	
2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):							
Electric range [km]:				Electric range city [km]:			

yes

e9 29 37

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):
3.1. General code of the eco-innovation(s):
3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):
3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.96 Gas (CNG/LPG): Others:

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m³)/(L)	Other: (L)	
Low	----	----	----	----	----	----	----
Medium	----	----	----	----	----	----	----
High	----	----	----	----	----	----	----
Extra High	----	----	----	----	----	----	----
City	----	----	----	----	----	----	----
Combined (sustaining)	----	----	----	----	----	----	----
Combined (depleting)	----	----	----	----	----	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----	----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+35 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 245/40 R19 94VW#8,0JX19 ET45,##245/40 R19 98Y#8,0JX19 ET45,##225/45 R

19 92W M+S#8,0JX19 ET45,##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems: TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155: no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156: no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GY960270) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovia A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

[illegible]



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

13.06.2024	7593	ATK00061 4
M1	AC	
VSSZZZF8R6539831	4	
CUPRA		
5FP		
CXDNFCX1		
AD7CAD7GC0064BIML1C19AD17		
CUPRA ATECA		
SEAT (E)		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		
Kombilimousine		
715/2007*2018/1832AP		
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I		
Benzin		
0001	36AP	1984
7.2/8.2:+35 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.	ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBI	
NATION:4230KG*WW.AHK LT.EGTG*		

Seite 6 von 9



Bild 13 : Frontspoiler Lackierung, verschrämmt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt, drücken



Bild 16 : Felge hinten links verschrammt, glanzgedreht



Bild 17 : Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6048909
Hersteller	Cupra
Model	Ateca
Variante	DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, (Facelift) 2023 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis	44.957,97
VIN	VSSZZZ5F8R6539831
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	M Z7566

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6048909 17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025115752	26.10.2025	Beifahrerseite Außenspiegel	647,23
2025115775	09.09.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.388,95
2026102966	19.02.2026	Fahrerseite Tür vorne	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.06.2024	Letzte Zulassung	13.06.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Ateca	Aufbauart	Kombi
	(KHP/KBP)(08.2020->) /		
	Ateca 2.0 TSI VZ 4Drive		
	OPF (EURO 6d)		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5F8R6539831	HSN / TSN	7593 / ATK
DAT Europa-Code®	011890060050001	DAT Marktindex	DE001 6495
Km-Stand abgelesen	42210	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / 2-Schicht / 5X, LF7C	Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	4 mm
2 links	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
rechts	245 / 40 R 19 94 W	Bridgestone / Turanza T 005 FSL	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 69 Ah, Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert, Bordcomputer, Brillenfach, Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts, Doppeltonhorn, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Differentialsperre (XDS), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenten-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Fahrprofil auswahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenten-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera, Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto), Fußraumbeleuchtung LED, Generator 140 A, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit LED-Beleuchtung, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler), Induktionsladeschale für Smartphone, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°), Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium-Design, Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert, Radstand 2631 mm, Reifenkontroll-Anzeige, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Schließ-/Startsystem Kessy, Schriftzug auf der Heckklappe, Seitenairbag, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor, Stoßfänger vorn Cupra-Design, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14201	Anhängerkupplung (Kugelkopf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
4312	Fahrassistenten-Paket
22707	Frontscheibe heizbar
35608	Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schließen, sensorgesteuert)
11000	Metallic-Lackierung
68707	Reserverad als Notrad
33513	Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum


2400 Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 01.10.2025 bei Kilometerstand 33.827

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Felge hinten links verschrammt, glanzgedreht, erneuern (Bild 16)
2. Felge hinten rechts verschrammt, glanzgedreht, erneuern (Bild 17)
3. Tür vorne links, eingedellt, drücken (Bild 15)
4. Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 12)
Frontspoiler Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 13)