

Détails véhicule

VIN	JMZKBAC33 0A344914	Kilométrage	81 841 km	Energie	Hybride essence
		Date d'immatriculation	15/05/2024	Cylindrée	1490
Marque	MAZDA	Niveau carburant	-	Transmission	Automatique
Modèle	2-Hybrid-Berlina-KBAC3-2021	Genre	VP	Vitesses	-
Carrosserie	SUV CrossOver	Nb de places	-	Etat du véhicule	Inconnu
Portes	5	Couleur	Noir		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 09/07/2026



Autres informations techniques

Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Triangle	✓	Carte de garantie	✓
Gilet de sécurité	✓	Clef	✓
Plage arrière	✓		
Extincteur	✓		

Options / Equipements

Pneumatiques

Uniroyal 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm		Uniroyal 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm	
Firestone 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm		Firestone 195/55/16 H Toutes saisons 7.0 mm	

Dommages

1		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Smart Repair
2		Elément	Jante alu 16"
		Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Smart Repair

3



●●

Elément	Pavillon
Position	Central
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage sous réserve de peinture

4



●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



●●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage

8



●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



●

Elément	Pavillon
Position	Central
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12



●●

Elément	Jante alu 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair