

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 231		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro 11		Auto (1) Auto (1)					
				Assicurato BeDriver S.r.l.		Controparte PADERNO DUGNANO (MI)		Impresa controparte									
				Esercizio 2026		Sinistro numero GM624PS		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia				Data sinistro / /					
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA							
Data incarico 01/07/2026		Data primo rilievo 02/07/2026		Localita' PADERNO DUGNANO		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie		Privilegio a favore di		Scade il			
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) VOLKSWAGEN T-ROC (D11) (11/21>12/25<) 1.5 TSI ACT Suv 5p/b/1498cc				Targa GM624PS		Telaio WVGZZZA1ZPV580402		1° Immatricolazione 24/02/2023									
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 51684		Pneumatici % 50		Colore grigio		Tipo Smalto Metall/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO					
Allestimenti / Dotazioni dsg								UBICAZIONE DANNI 									
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li						Passo m.		Posti nr.		Assi nr.	
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie											
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 02/03/2026						SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)	
Ripristino calotta retrovisore est dx - graffi																40,00	
Ripristino modanatura arco passaruota post dx																50,00	
Portello post.						L				L		1,35					
Paraurti post. p/sup. primer						G		1,20		M		1,25					
Sfumatura Parafango post.						Sx				L		0,80					
Sfumatura Porta post. C/cerniere lato porta						Sx				L		0,80					
Sfumatura Porta ant. C/cerniere lato porta						Sx				L		0,80					
Pannello int post sx - graffi / usura																	
Parabrezza - puntinato																	
Portello post - graffi																	
Paraurti post - graffi																	
Portello post - lievissima ammaccatura / usura																	
Parafango ant sx - lievissima ammaccatura / usura																	
Paraurti ant - graffi / usura																	
Griglia ant centrale - graffi / usura																	
Parafango ant dx - lievissima ammaccatura																	
Calotta retrovisore est dx - graffi																	
Porta post dx - graffi / usura																	
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE				Prv MI Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi	
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore				Totale tempi supplementari ore				Totale tempi VE ore					
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.		TOTALE			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00													
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime													
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora													
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora													
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %													
Totale (Iva Compresa)				TOTALI													
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni					
TOTALE				SEGUE													
Limite Indennizzo Contrattuale																	
Software House 70001				Data Consegna 06/07/2026		Firma ed engineering data S.r.l.				Ruolo Numero 0000				Foglio Nr. 1 di 2			

