



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	CA-IT 10
Berichtsnummer :	0000000936757-DE968		
Referenznummer:	31230137		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81BFPU164385	Laufleistung abgelesen:	51415 km
Erstzulassung / Baujahr:	28.07.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	06.08.2026 01979 Dresden
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 42 kW (57 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Lucid Blue / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2026 / 07.2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium
2. Achse - links / Zust.		235/55/R19/ 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/ 4 mm
1. Achse - links / Zust.		235/55/R19/ 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/55/R19/ 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 3. Bremsleuchte • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Batterieheizsystem • Dachspoiler • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 125 kW (kontinuierlich 42 kW) • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistent-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistent-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistent-System: Insassenalarm (RSA) • Fahrassistent-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	• 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistent-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistent-System: Fernlichtassistent • Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) • Fahrassistent-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz

- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen 235/55 R19 ...V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- USB-Anschluss hinter
- Verglasung getönt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen 7,5x19
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz)
- Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Vorheizsystem für Batterie

- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Wegfahrsperre (elektronisch)

Sonderausstattung

- Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Dach	Verdellt	Sanft Instandsetzen
2.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
3.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
4.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair

7.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Kotflügel Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
9.	Kotflügel Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
10.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
11.	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
12.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen
13.	Verkleidung	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
14.	Fußraum Innenraum rechts dritte	Verschmutzt	Reinigen
15.	Sitz Innenraum rechts vorne	Verschmutzt	Reinigen
16.	Hu	Fällig	Erneuern
17.	Sommerreifensatz	Nicht Vorhanden	Erneuern
18.	Wartung	Fällig	Erneuern
19.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Sonstiges



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Dach
Verdellt - Sanft Instandsetzen



1. Dach
Verdellt - Sanft Instandsetzen



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



2. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



3. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



3. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



3. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair



3. Motorhaube
Steinschlag - Smart Repair




4. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



7. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Kotflügel Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



9. Kotflügel Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



10. Kotflügel Vorne - Rechts
Steinschlag - Smart Repair




11. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



11. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



11. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



11. Innenraum
Verschmutzt - Reinigen



12. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



12. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



12. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



13. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



13. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



13. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



13. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



13. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



13. Verkleidung
Verschmutzt - Reinigen



14. Fußraum Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



14. Fußraum Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



14. Fußraum Innenraum rechts dritte
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen



15. Sitz Innenraum rechts vorne
Verschmutzt - Reinigen

