



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name: ASSE I
Make: VOLKSWAGEN
Model / version: ARTEON
Vin: WVVZZZ3HZNE009932
Plate:
Mileage: 98589
SOH:
First registration: 13/06/2022
Color: Pyrite Silver

ADDITIONAL INFORMATION


Category:
Transmission:
Interior color:
Metallic paint: ✓
Type of lining: Leather
Board computer reset: ✓

DOCUMENTS

Certificate of conformity: ✓
Registration certificate: ✓
Registration certificate 2: ✓
Insurance certificate: ?
Maintenance book:
Number of keys: 2
Original key: ✓

PICTURES





VIN INFORMATION

8 haut-parleurs
 Blocage différentiel
 Feux arrière à LED
 Lettre repère (J)
 Largeur avant 8,0
 Diamètre arrière 18
 Indice de vitesse avant W
 Largeur arrière 245
 Finition intérieure chrome
 1.40 litre
 Euro 6
 Rétroviseur gauche à réglage mémorisé
 Rétroviseur droit jour/nuit automatique

Siège avant gauche chauffant

Transmission séquentielle
 Projecteurs à allumage automatique
 Equipement Confort
 Diamètre avant 18
 Largeur arrière 8,0
 Hauteur avant 45
 Indice de vitesse arrière W
 Climatisation automatique
 Hybride essence
 160 kw
 Métallisée vernissée
 Rétroviseur droit à réglage mémorisé
 Rétroviseurs rabattables électriques

Sièges avant chauffants

6 rapports
 Projecteurs adaptatifs
 Matière : alliage
 Diamètre arrière 18
 Diamètre avant 18
 Hauteur arrière 45
 Largeur avant 245
 Climatisation réfrigérant 1234YF
 1395 cm3
 217 ch
 Maintenance standard
 Rétroviseur gauche jour/nuit automatique
 Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
 Siège avant gauche à réglage électrique

Siège avant gauche à réglage mémorisé	Siège avant gauche à réglage lombaire	Sièges avant massants
Garnitures cuir	Suspension adaptative	Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière	Caméra avant	Caméra arrière de recul
Régulateur automatique de la distance	Equipement Stop & Start	Affichage lecture des panneaux de signalisation
Ouverture du coffre électriquement	Pare-brise athermique	Lunette arrière teintée foncée
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode teintées foncées	détecteur de pluie essuie-vitre
Airbag passager désactivable	Prétensionneurs de ceintures avant depuis 04.22	Protection piéton
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)		batterie de démarrage ar
radio avec récepteur digital	Keyless Entry	câble de charge pour prise domestique
		Mode 2 (10A)/Mode 3 Type2 (16A) EU
gicleurs lave-glace chauffants	garnissage des portes en simili-cuir	réglage hauteur phares automatique
volant avec masse d'équilibrage	Online services	transmission hybride PHEV
freins ar 300x12	enjoliveurs latéraux inférieur chromés	

EQUIPMENT

Board computer:	?	Central locking:	?
Compressor:	×	Cruise control:	?
Gps:	?	Power steering:	?
Rear parking sensor:	?	Repair kit:	×
Front seats heated:	?	Steering wheel:	?
Electric windows:	?	Climate control type:	
Headlighting type:		Tow bar type:	
Charging cables:	0	Fast charging cables:	1

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Front right	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear right	4 mm			Summer	Aluminium	?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
1	Dashboard - Boordcomputer resetten	Not original part
4	Tailgate / Boot	Dent(s) and scratch(es)
5	Wing RL	Dent(s) and scratch(es)
5	Door RL	Scratch(es)
6	Alloy rim RL	Grooved
7	Outer sill L	Tear
7	Door trim RL	Scratch(es)
8	Door FL	Dent(s)
9	Alloy rim FL	Grooved
10	Bumper F	Scratch(es)
11	Windscreen	Crack
12	Alloy rim FR	Grooved

Total: 12

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
2	Boot lid covering R	Scratch(es)	✓	×	×
3	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	×	×

Total: 2


1 - Dashboard - Boordcomputer resetten - Not original part



4 - Tailgate / Boot - Dent(s) and scratch(es)



5 - Wing RL - Dent(s) and scratch(es)



5 - Door RL - Scratch(es)



6 - Alloy rim RL - Grooved



7 - Outer sill L - Tear



7 - Door trim RL - Scratch(es)



8 - Door FL - Dent(s)




9 - Alloy rim FL - Grooved



10 - Bumper F - Scratch(es)



11 - Windscreen - Crack




12 - Alloy rim FR - Grooved



2 - Boot lid covering R - Scratch(es) - Renta®



3 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®





SIGNATURE

Expert

03/08/2026 13:04