

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HB PM562

FIN

U5YPV81HDNL020553

Vertragsnummer	26860172
Auftragsnummer	ELSRM004754
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	11.06.2026
Besichtigung	29.06.2026 um 11:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.554,62 EUR	13.750,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.781,51 EUR	16.400,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.06.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 81 µm bis 181 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	PREARMED GMBH, Visbeker Str. 38, 28197 Bremen
Kennzeichen	HB PM562
Tag der Erstzulassung	23.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2027
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia (SK)

Typ / Verkaufsbezeichnung	NQ5e / Sportage 1.6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid Basis
HSN / TSN	2234 / ABF
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDNL020553
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	92.909
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Airbag: Mittenairbag, Aktives Bremslicht, Allradantrieb (permanent) elektronisch geregelt, Antiblockiersystem (ABS), Autobahnassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrlilfe, Berganfahrhilfe, Dachantenne (Shark-Design), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Grau, Dachkonsole vorn mit Lesespots, Dachreling, Digitales Cockpit (Basis) mit 4,2-Zoll-Supervision-Instrumentenanzeige (10,7 cm Bildschirmdiagonale), Dritte Bremsleuchte mit LED, Drive- und Terrain-Mode-Drehregler, Dämmerungssensor, Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Elektronische Parkbremse (EPB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit TCS (Traktionskontrolle), Energie-Regenerationssystem (AMS), Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Frontkollisionswarner (FCA), Fußmattenset, Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), Gelenkenkunterstützung (VSM), Gepäcknetzösen im Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und navigationsbasiert, Getriebe 6-Stufen-Automatik, Heckscheibe beheizbar, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenraumbeleuchtung, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA), Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, 3 Zonen, Komfortblinker (Antippfunktion), Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, Künstliches Motorgeräusch (AVAS), LED Tagfahrlicht, LED- Scheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel mit Schukostecker, Lederlenkrad und Lederschaltknäuf, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitswarner (DAW), Navigation: Kia-Kartennavigation mit 31,2 cm (12,3 Zoll) Bildschirmdiagonale, Notruf-Service e-Call, Online-Dienste Kia Connect, Ottopartikelfilter (OPF), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Android Auto und Apple CarPlay, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenreparaturset, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 40:20:40, Schaltwippen am Lenkrad, Scheinwerfer mit Escort-Funktion, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitz: Sitzheizung hinten (Sitzfläche und Lehne, äußere Sitze), Sitz: Sitzheizung vorn, Sitz: Taschen in den Rückenlehnen der Vordersitze, Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal, Stauassistent (LFA), Steckdose 12 V vorne und hinten, Telefonzubehör: Bluetooth mit Spracherkennung, Türgriffe in Wagenfarbe, USB-Ladebuchse an den Seiten der Vordersitze (je eine), USB-Ladebuchse in der Zentralkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten, Verglasung: Isolierverglasung für die Frontscheibe, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleiste unterhalb der Seitenfenster: Chromfarben

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 15.06.2026 bei Kilometerstand 92.446.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Türeinstieg hinten links Kratzer, smart repair (Bild 7); Türeinstieg vorne rechts Beschädigt (Bild 8); Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair (Bild 9); Felge vorne links Kratzer, erneuern (Bild 10); Felge hinten links Kratzer, erneuern (Bild 11); Felge hinten rechts Kratzer, erneuern (Bild 12, 13); Felge vorne rechts Kratzer, erneuern (Bild 14); Dach Dellen, smart repair (Bild 16).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontbereich Steinschlag, (Bild 15).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bremen
Fritz-Thiele-Str. 26
28279 Bremen
Telefon 0421 / 83002-0
Fax 0421 / 83002-40
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thorsten Böhning
Tel. direkt 042183002-46
Tel. mobil 015140670156

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **HB PM562** **FIN** **U5YPV81HDNL020553**

Vorgang

Kunden-Nr. 0213605354
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 11.06.2026
Besichtigung 29.06.2026, 11:00 Uhr, durch Herrn Thorsten Böhning bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 29.06.2026
Betrifft Vertragsnummer 26860172
Auftragsnummer ELSRM004754
Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 81 µm bis 181 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.06.2022	Letzte Zulassung	23.06.2022
Hersteller	KIA	Typ / Verkaufsbez.	Sportage 1.6 T-GDI AWD Plug-in Hybrid Basis
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDNL020553	HSN / TSN	2234 / ABF
Schlüssel-Nr.	40804479	Km-Stand abgelesen	92909
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	132
Hubraum (ccm)	1598	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Teilleder / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Michelin / Pilot Sport 4 SUV RG	S / O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Fz. Neupreis	45.290 EUR	Fz. Notierung	22.600 EUR
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			22.785 EUR

Serienausstattung

Serie: Airbag: 2 Frontairbags, Airbag: 2 Seitenairbags, Airbag: 2 Vorhangairbags, Airbag: Mittenairbag, Aktives Bremslicht, Allradantrieb (permanent) elektronisch geregelt, Antiblockiersystem (ABS), Autobahnassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Bergabfahrhilfe, Berganfahrhilfe, Dachantenne (Shark-Design), Dachhimmel und Säulenverkleidung in Grau, Dachkonsole vorn mit Lesespots, Dachreling, Digitales Cockpit (Basis) mit 4,2-Zoll-Supervision-Instrumentenanzeige (10,7 cm Bildschirmdiagonale), Dritte Bremsleuchte mit LED, Drive- und Terrain-Mode-Drehregler, Dämmerungssensor, Elektrische Fensterheber vorn und hinten, Elektronische Parkbremse (EPB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESC) mit TCS (Traktionskontrolle), Energie-Regenerationssystem (AMS), Fernlichtassistent (High Beam Assist, HBA), Frontkollisionswarner (FCA), Fußmattenset, Gangwahl-Drehschalter (Shift by Wire), Gegenlenkunterstützung (VSM), Gepäcknetzösen im Gepäckraum, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Geschwindigkeitsregelanlage, adaptiv und navigationsbasiert, Getriebe 6-Stufen-Automatik, Heckscheibe beheizbar, ISOFIX-Halterungen an äußeren Rücksitzen, Innenraumbeleuchtung, Innenrückspiegel selbstabblendend (elektrochromatisch), Insassenalarm (Rear Seat Alert, RSA), Intelligenter Geschwindigkeitsassistent, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik, 3 Zonen, Komfortblinker (Antippfunktion), Kopfstützen an allen Sitzplätzen höhenverstellbar, Künstliches Motorgeräusch (AVAS), LED Tagfahrlicht, LED- Scheinwerfer, LED-Nebelscheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladekabel mit Schukostecker, Lederlenkrad und Lederschaltknäuf, Lenkrad beheizbar, Lenkrad: Lenkrad höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorne, Müdigkeitswarner (DAW), Navigation: Kia-Kartennavigation mit 31,2 cm (12,3 Zoll) Bildschirmdiagonale, Notruf-Service e-Call, Online-Dienste Kia Connect, Ottopartikelfilter (OPF), Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang (DAB+), Radiozubehör: Android Auto und Apple CarPlay, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: USB Anschluß, Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem, Reifenreparaturset, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne umklappbar im Verhältnis 40:20:40, Schaltwippen am Lenkrad, Scheinwerfer mit Escort-Funktion, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sitz: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitz: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, Sitz: Sitzheizung hinten (Sitzfläche und Lehne, äußere Sitze), Sitz: Sitzheizung vorn, Sitz: Taschen in den Rückenlehnen der Vordersitze, Spurhalteassistent mit visuellem/akustischem Warnsignal, Stauassistent (LFA), Steckdose 12 V vorne und hinten, Telefonzubehör: Bluetooth mit Spracherkennung, Türgriffe in Wagenfarbe, USB-Ladebuchse an den Seiten der Vordersitze (je eine), USB-Ladebuchse in der Zentralkonsole, Unterfahrschutz vorn und hinten, Verglasung: Isolierverglasung für die Frontscheibe, Wegfahrsperr, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleiste unterhalb der Seitenfenster: Chromfarben

Zwischenwert 1

22.785 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 15.06.2026 bei Kilometerstand 92.446

Km-Korrektur

Km = 92909 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -36709
BZ2K = -19.1886 (AS = 0.818701 BS = -0.009143) **-4.372 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Türeinstieg hinten links Kratzer, smart repair (Bild 7)	200	voll	-200
2. Türeinstieg vorne rechts Beschädigt, (Bild 8)	250	voll	-250
3. Stoßfänger vorne Kratzer, smart repair (Bild 9)	150	voll	-150
4. Felge vorne links Kratzer, erneuern (Bild 10)	652	anteilig	-265
5. Felge hinten links Kratzer, erneuern (Bild 11)	652	anteilig	-265
6. Felge hinten rechts Kratzer, erneuern (Bild 12, 13)	652	anteilig	-265
7. Felge vorne rechts Kratzer, erneuern (Bild 14)	652	anteilig	-265
8. Dach Dellen, smart repair (Bild 16)	180	voll	-180
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.388		-1.840 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontbereich Steinschlag, (Bild 15)

Zwischenwert 2 **16.573 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -380 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 684 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 4 mm SO -114 EUR
 vorne rechts 4 mm SO -114 EUR
 hinten links 4 mm SO -114 EUR
 hinten rechts 4 mm SO -114 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original

-152 EUR

Zwischenwert 3 16.421 EUR

Zwischenwert 4 16.421 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 13.739,00 EUR WD= 2.682,00 EUR VK= 16.421,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	11.554,62 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.195,38 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	13.750,00 EUR

Verkaufswert	ohne MwSt.	13.781,51 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.618,49 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	16.400,00 EUR

Der Sachverständige
Thorsten Böhning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Türeinstieg hinten links Kratzer



Bild 8 : Türeinstieg vorne rechts Beschädigt



Bild 9 : Stoßfänger vorne Kratzer



Bild 10 : Felge vorne links Kratzer



Bild 11 : Felge hinten links Kratzer



Bild 12 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 13 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 14 : Felge vorne rechts Kratzer



Bild 15 : Frontbereich Steinschlag




Bild 16 : Dach Dellen