



BMW 1:				
Onderstelnummer:	WBA7M710207P01167	Versie:	BMW 1 HATCH (F40) 116d (85 kW) 116PK 5d/p MAN6 (7M71)	
1ste ingebruikname:	31/01/2024	Fiscale PK:		
Inspectie kilometerstand:	94367	KW:		
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs	
Versnelling:	MAN 6 VIT	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium	
Transmissie:		Parkeerplaats	2605	
Brandstof:	Diesel			
Onderhoud	OK			
Onderhoud	3500.0			
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium			
Gelijkvormigheidsattest	Ja			
Categorie	Personenwagen			
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja			
Inschrijvingsbewijs deel Home	Nee			
Opties				
Totaal aantal sleutels	2	Hoedenplank/rolhoes		
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan		
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan		
Radio multimedia		Type trekhaak	Geen trekhaak	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting			
Type GPS	GPS groot scherm kleur			
Type zetelbekleding	Zetelbekleding stof			
Type airco	Airco automatisch			
Type GPS opslag	HD			
Beperkte technische diagnose				
Banden				
Zomerbanden:	205/55/16/91 W			
	V L	Goodyear: 5 mm	V R	Goodyear: 5 mm
	A L	Goodyear: 5 mm	A R	Goodyear: 5 mm
Bandenprofieldiepte V L				5.0
Bandenprofieldiepte V R				5.0
Bandenprofieldiepte A L				5.0
Bandenprofieldiepte A R				5.0
Bandenmaat V L				205/55 R 16 91 W
Bandemaat V R				205/55 R 16 91 W
Bandenmaat A L				205/55 R 16 91 W
Bandenmaat A R				205/55 R 16 91 W
Type band V L				Zomer
Type band V R				Zomer
Type band A L				Zomer
Type band A R				Zomer
Bandenmerk VL				259
Bandenmerk V R				259
Bandenmerk A L				259
Bandenmerk A R				259
Hulpmateriaal				
Aantal laadkabels (normaal)	0			
Aantal laadkabels (snelladen)	0			
Totale kosten excl. BTW				2048,29
Bumper V, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)				296,58



Bumper rooster V M, Vervormd / Geforceerd, E - Vervangen 144,36



Bumper rooster V M, Vervormd / Geforceerd, E - Vervangen 190,76



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet) 406,19



Velg alu V L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 133,03



Vleugel V L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deur V L, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00



Velg alu A L, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00



Deur A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 445,79



Vleugel A L, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 431,58



Bumper A, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Velg alu A R, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
---------------------------------------	------

