

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C48S0253135



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	16670 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione



Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Cerchio in lega / Anteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Graffio	Smart repair
			

002	Cerchio in lega / Posteriore Destro Diametro Cerchio/Pneumatico : 19 "	Graffio	Smart repair
 			
003	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
  			
004	Modanatura paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
  			
005	Parte inferiore paraurti / Anteriore	Riga	Sostituzione
 			
006	Portello / -	Rientranza	Riparazione
 			
007	Paraurti / Posteriore	Scheggia	Accettabile
 			
008	Modanatura paraurti / Posteriore	Scheggia	Accettabile



009	Rivestimento laterale lunotto / Posteriore Destro	Riga	Accettabile
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	4 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro



Odometro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Cable



Vin



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Graffio



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Graffio



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio




Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio




Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Anteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Portello / - / Rientranza



Paraurti / Posteriore / Scheggia




Paraurti / Posteriore / Scheggia



Modanatura paraurti / Posteriore / Scheggia



Modanatura paraurti / Posteriore / Scheggia



Rivestimento laterale lunotto / Posteriore Destro / Riga



Rivestimento laterale lunotto / Posteriore Destro / Riga