

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active TOP!
2018 - 53 kW / 72 PK - Benzine - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF3PSCFB4JR214207
Eerste registratie	31-10-2018
APK geldig tot	16-08-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	169.439 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	20-07-2026
Definitieve kilometerstand	169.439 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	998
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	90
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 1

Airco

Aanwezig bij voertuig 3

Digitaal onderhoud

Hoofdsleutel

Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	156524
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)

Merk band	continental
Velgen	14
Band breedte	165 mm
Band hoogte	65 mm



 Bouwjaar 2018	 Vermogen 53 kW / 72 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Handgeschakeld	 Kilometerstand 169.439 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2023

Schades (18)

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop V R Kras(sen), Vervangen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Deur V L sierlijst ruit Ontbreekt, Vervangen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Deur V L Kras(sen), Polijsten

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop A R Kras(sen), Vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop A L Vervormd / Geforceerd, Vervangen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Interieur Vlek, Reinigen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper V R hoek Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

Kunststof reparatie



Omschrijving

Bumper A L hoek Vervormd / Geforceerd, Smartrepair

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Polijsten



Omschrijving

Deur A L Kras(sen), Polijsten



Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Anders

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Bekl zitting V L Gat, Vervangen


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Scherf V L Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Voorruit Barst, Vervangen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Wieldop V L Gebroken, Vervangen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Roest

Oplossing

Anders



Omschrijving

Motorkap Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

Anders



Omschrijving

Dorpel R Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Scheur

Oplossing

Vervangen



Omschrijving

Bekl zitting V R Scheur, Vervangen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper A Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Dak Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Exterieur opmerking 11 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-10-2018		Importeur
31-10-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
02-11-2018		Autobedrijf
16-01-2019		Autobedrijf
18-01-2019		Lease/verhuur
01-02-2023		Lease/verhuur
15-09-2023	Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
16-08-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- audio installatie
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- chroom delen exterieur
- elektrisch vouwdak
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- LED dagrijverlichting
- passagiersairbag
- start/stop systeem
- stuur multifunctioneel
- stuurbekrachtiging
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

