


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS0 R1077562	Erstzulassung	27.11.2024	Außenfarbe	Jade Weiß/Arktis Weiß
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	WI-OI 4451	Laufleistung	15 071 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Ja	Höhe Vorschaden netto	434 €	Vorschaden kommentar	Reparierter Vorschaden :434.42€Rad VL erneuert

Auftragsdaten

Lagerplatz	34379 Calden Frankenbach		
------------	--------------------------	--	--



Lose Teile

Bedienungsanleitung Radio	✘
---------------------------	---

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✘
Serviceheft	✘
Bordmappe komplett	✘
Ersatzschlüssel	✔
Schlüssel	✔
Inspektion	✘

Reifen



Außenschäden

DEKRA Automotive Solutions

1		Bauteil	Stoßfänger	2		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	Hinten			Position	-
		Beschreibung	SR Kratzer			Beschreibung	Steinschlag
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

Anmerkungen

Reparierter Vorschaden :434.42€
Rad VL erneuert

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **50,00€**