

Kia e-NIRO ComfortLine 64 kWh, 3-fase, SoH 100%, dec-21, 107.497 km



Memo/Aantekening



Chassisnummer	KNACC81GFM5092937
Eerste toelating	13-12-2021
Eerste afgifte NL	30-09-2022
Europese typegoedkeuring	e4*2007/46*1139*10
Afgelezen tellerstand	107.497 km
Verklaarbaarheid tellerstand:	Geen oordeel (NAP)
Toelichting	Tellerstandhistorie buitenland onbekend
Automaat	Ja
Brandstof	BEV Elektrisch
Cil / Motorinhoud	
Gewicht	1712 kg
Deuren	5
Vermogen	150 kW
Emissiecode / Energielabel	Z
Wielbasis	270
Laadruimte	
Laadvermogen	
Bijzonderheden RDW	
Accucapaciteit	64 kWh
Actierradius	455 km
Accu gezondheid	100 %
Opladkabels Type	2
AC/DC	ACDC
Accu koop/huur	Onbekend
Fiscaal	BTW (Geel kent.)
Kleur	Rood
Land van registratie	Nederland
Herkomst	Lease

Op voertuig aanwezige accessoires

 Achteruitrijcamera	 Elektrische ramen voor en achter	 Parkeersensoren voor en achter
 Adaptieve cruisecontrol	 Elektrisch verstelbare stoel links	 Regensensor
 Apple Carpl./Android Auto	 Half lederen bekleding	 Stuurbechrachting
 Audio installatie	 LED verlichting	 Trekhaak
 Automatische airconditioning ECC	 Lichtmetalen velgen	 Verstelbare lendesteun
 Bluetooth telefoonvoorbereiding	 Metallic lak	
 Centrale vergrendeling afstandsbediening	 Navigatie	



Staat van het voertuig

APK vervaldatum	13-12-2027	Distr. vervangen:		Laadkabel tbv laadpaal 2 (7 pins)	Aanwezig
Onderhoudshistorie	Aanwezig	Aantal sleutels	2	Laadkabel tbv laadpaal 1 (5 pins)	Niet aanwezig
Ingevuld tot	72.726 km	Navigatie Medium	Niet aanwezig	Laadkabel tbv stopcontact	Niet aanwezig
CVO/COC	Niet aanwezig	Voertuig locatie	Op locatie Eigenaar	Wielsloten	Niet aanwezig



Banden

Velggrootte	17"	Type	Profiel diepte
Wiel	Merk		
Linker voorwiel	Michelin	Zomerband	4 mm
Rechter voorwiel	Michelin	Zomerband	4 mm
Linker achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Rechter achterwiel	Michelin	Zomerband	5 mm
Reservewiel	n/a	n/a	n/a
Staat reservewiel			

Carrosserie inspectie

Incident		Deel	Constatering
Niet acceptabele schade			
2		Interieur	laadruimte beschadigd, onderdeel vervangen.
3		Dak	hagelschade <10 deukjes per deel
4		Dakstijl links	Anders nl, lakonthechting.
5		Voorbumper	kras(sen) bumper
6		Linker achterscherf	kras(sen)
7		Linker achterportier	krasdeuk
8		Linker voorportier	kras(sen)
9		Velg linksvoor	oxidatie (velg)
10		Velg rechtsvoor	oxidatie (velg)
11		Velg rechtsachter	oxidatie (velg)
12		Rechter voorportier	deukje(s)
13		Velg linksachter	oxidatie (velg)
14		Linker C stijl	krasdeuk

