DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	ZARNASAS5 N3047907	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	ALFA ROMEO	Immatriculation	-	Odometre	37 554 km
Modèle	TONALE 1.6 130 DS Sprint FWD				

Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	12/12/2025	N° d'inspection	6633429	Date d'évaluation	15/12/2025
Date du mandat	12/12/2025	Propriétaire	-	Parc	LEASYS LLD













Equipements génériques

Climatisation auto.	✓
Capteur de pluie et de luminosité	✓
Système de navigation	✓
Radars avant	✓
Jantes aluminium	✓
Boite Automatique	✓
Peinture Métalisée	✓

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Triangle	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Extincteur	✓
Brin d'antenne	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Trousse à pharmacie	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Pneumatiques

Nexen 235/50/18 V Eté 2.0 mm



Nexen 235/50/18 V Eté 2.0 mm



Nexen 235/50/18 V Eté 2.0 mm

Nexen 235/50/18 V Eté 2.0 mm

Dommages

1



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	-

2



Elément	Grille de calandre	Temps Réparation	1,50	Prix pièce	306,55€
Position	Avant	Coût Réparation	90,00€	Valeur Brute	396,55€
Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Echange	Forfait	-	**Coût net**	**396,55€**

3



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

4



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

5



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

6



Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	**Coût net**	**-**

Signatures

Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur