Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Kuga

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-LINE X Geschlossen, 5-türig, Automatik, 1-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0FXXWPMHPJ79409**
Kilometerstand (km)	**60.064**
Erstzulassungsdatum	**14.11.2023**
Kraftstoffart	**Hybrid Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**152 PS**
Leistung kW	**112 kW**
Polsterart	**Leder und Alcantara**
Fahrzeugfarbe	**Lackierung: Metallic-Sonderlackierung -> Magnetic Grey Metallic**
Interieurfarbe	**Polster: Premium Sensico Wildleder-Optik -> Sensico Wildleder-Optik in Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11710368**	Besichtigt am	**03.11.2026 10:32:14**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Originalschlüssel	**Ja**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Wartungshistorie	**13/10/2026,59398**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	4,0 mm	Continental	245/45 R 20 103 V	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	4,0 mm	Continental	245/45 R 20 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Continental	245/45 R 20 103 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Continental	245/45 R 20 103 V	Sommer	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Kontrollleuchte Reifendruck	Leuchtet	Nicht zutreffend	Prüfen
2 | Motorhaube	Delle(n)	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Kontrollleuchte Reifendruck

Schadensart	**Leuchtet**
Schweregrad	**Nicht zutreffend**
Reparaturmethode	**Prüfen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**





2 | Motorhaube

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>0,5 cm - 1 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)	Ambientebeleuchtung vorn	Anhängevorrichtung, schwenkbar
Anti-Blockier-System	Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten Blinkleuchten und Umfeldbeleuchtung	Beifahrerairbag-Deaktivierung
Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic mit Reifen 225/60 R 18	Bereifung: Reifen-Repatur-Set - bei Verwendung max. 80 km/h zulässig	Bereifung:8Jx20 LM 10-Speichen-Design
Bremsleuchte, dritte	Dachhimmel aus Webstoff	Dachreling, schwarz
Dachspoiler In Wagenfarbe lackiert	DAGBody-Styling-Kit - Oberer Kühlergrill, ST-Line Design - Stoßfänger vorn und hinten, ST-Line-Design - Seitenschweller, in Wagenfarbe lackiert	Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll
Drehzahlmesser	Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) zusätzlich mit elektronischem Bremskraftverstärker	Fahrmodus-Schalter selektiver 5 Fahrmodi zur Auswahl: Normal Sport, Eco, Rutschig und unbefestigte Straßen
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Fahrwerk: Sportfahrwerk	Fensterheber vorn und hinten elektrisch mit Gesamtschließungsfunktion
Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion	Ford Easy Fuel - Ford Easy Fuel Komfortbetankungssystem (Verzichtet auf einen separaten innenliegenden Tankdeckel und verhindert Fehlbetankungen, da es den Größenunterschied zwischen Zapfpistolen für Benzin und Diesel erkennt. So öffnet sich der Einfüllstutzen nur bei Verwendung des richtigen Kraftstoffs.	Ford EcoCoach zeigt die Effizienz des aktuellen Fahrverhaltens
Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System - schlüsselfreies Ent-/Verriegeln	FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation - Informationen über den aktuellen Zustand oder Standort des Fahrzeugs, sowie Steuerung ausgewählter Fahrzeugfunktionen über ein kompatibles Smartphone mit der FordPass App - Aktuelle Verkehrsinformationen in Echtzeit	Geofencing - Anzeige von Emissionszonen mit Euro 6 und höhe SYNC Navigationsgerät
Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar	Gepäckraumbeleuchtung	Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe CVT - Continuously Variable Transmission	Handschuhfach, beleuchtet	Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen per Fußbewegu
Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer	Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System) - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe - 3-Punkt Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar - Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorne und in der 2. Sitzreihe	ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe	Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle für Fahrer- u Beifahrerseite getrennt regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik)
Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung -> Magnetic Grey Metallic	Lackierung: Uni
Ladekabel für Haushaltssteckdose	Ladekabel für öffentliche Ladestation	LED Rückleuchten
Lenkrad: Lenkrad, ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, Sensico in Leder-Optik	Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende, beleuc
Mittelarmlehne hinten mit zwei Becherhaltern	Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage - 2 Getränkehaltern vorn	MyKey-Schlüsselsystem individuell programmierbarer Zweitschlüssel
Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 - AppLink, Android Auto, Apple CarPlay - 8"-Touchscreen (20,3cm Bildschirmdiagonale) - Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - 6 Lautsprecher - Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Audiostreaming - USB-Anschluss - Sprachsteuerung für Audio und Telefon - Zielführung akustisch und optisch - Dynamische Navigation mit erweitertem Verkehrsinformationssystem - Fahrspurempfehlung - Straßenkarte für Europa	Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen	Paket: Fahrerassistenz-Paket (Automatik)
Paket: Styling-Paket ST-Line	Paket: Technologie	Paket: Winter I
Panorama-Schiebedach, elektrisch inkl. D	Park-Pilot-System vorn und hinten	Polster: Premium Sensico Wildleder-Optik -> Sensico Wildleder-Optik in Anthrazit
Post-Collision-Assist	Pre-Collision-Assist inkl. Auffahrwarnsystem (FA - Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung	Radiozubehör: B&O Sound System - 575 Watt-Premium-Sound-System mit 10 Lautsprechern, einschließlich Subwoofer - Basierend auf der renommierten Klang- und Designkompetenz v Bang & Olufsen
Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)	Rückfahrkamera	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung	Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt	Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig (EPAS- Electric Power Assisted Steering)

Sicherheitstrennnetz	Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar inkl. einstellbarer Lendenwirbelstütze	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne	Sitze: Rückenlehne für Beifahrer, neigungsverstellbar	Sitze: Rückenlehne für Fahrer, elektrisch neigungsverstellbar
Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne	Sitze: Sportsitze vorn, mit verstärktem Seitenhalt	Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar
Statische LED-Scheinwerfer - Fernlicht-Assistent - LED-Nebelscheinwerfer	Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum	Teppichfußmatten vorn und hinten
Variabler Kühlerlufteinlass	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER























