

Skoda

SKODA OCTAVIA BREAK (NX5)(01.2020->) AMBITION IV HYBRIDE 150 KW (MOTEUR 1,4 LITRE(S) - 110 KW TSI) 5 PORTES

VIN: TMBJW7NX5MY179581



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	13/07/2021	105317 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Noir Magic Nacré	2020	-
Nombre de portes	Nombre de sièges	Generation
5	5	-
Cylindrée	Type de boîte	Motorisation
1395	Automatique	Hybride Rechargeable
Energie	Nombre de vitesses	Roues Motrices
Essence	6	Avant (FWD)
Puissance		
150 KW		

Equipements véhicule

Série

8 haut-parleurs	Accoudoir central AR	Accoudoir central AV
Airbag conducteur et passager	Airbag coté passager désactivable	Airbag genou conducteur
Airbag lat AV	Alarme pour Ceintures de sécurité AR	Alarme pour Ceintures de sécurité
anneaux d'arrimage compartiment de charge Lat	Antidémarrage	appuie-lombaire Siège AV droit
appuie-lombaire Siège AV gauche	Système d'assistance de conduite: Assistant de freinage (Audi pre sense front)	assistant éclairage (Follow me home)
Avertisseur deux tons	Batterie 59 Ah	blocage de différentiel électron. ("Q2")
Boîte de vitesses 6 rapports - Boîte automatique à double embrayage DSG	Boîtier à lunettes	Cache bagages / Rideau occultant enroulable
Caméra AV. (caméra multifonctions Pare-brise)	Carrosserie: 5 portes	Cde vocale pour système d'infodivertissement
Climatisation Climatronic 2 zones	Colonne de direction (Volant de direction) Mécanique	Combiné d'instruments digital(e) (virtual cockpit)
	Réglage de hauteur / profondeur	
Compartiment/Vide-poches avec Cargo-Organizer (Compartiment à bagages/de charge)	Compartiment/Vide-poches pour Parapluie	Contrôle dynamique de stabilité (ESP)
contrôle pression pneumatiques	câble de recharge avec prise Schuko	Direction assistée
Disques de frein AR (272 mm x 10 mm)	dossier AR fractionné	Détecteur de pluie / luminosité
Essuie-vitre AR.	fonction mains libres Bluetooth	Frein de stationnement électromécanique
garniture de pavillon Tissu, gris	Gicleurs de lave-vitre chauffant(e)/dégivrante(e)	Kit de réparation des pneumatiques
Lève-vitre électrique AV + AR	Moteur 1,4 litre(s) - 110 kW (Système : 150 kW) TSI Hybride (DGEA)	norme de dépollution Euro 6d
Ordinateur de bord	prise USB AV (x 2, type C)	prise élect. (Prise 12V) à/au/dans/en coffre/compartiment de charge
projecteur LED	projecteurs antibrouillard LED	protection acoustique des piétons (sound extérieur)
Réception radio digital(e) (DAB+)	Récupérateur d'énergie de freinage (Système de récupération)	Régulateur de vitesse (régul. vitesse) compr. Limiteur de vitesse
Rétroviseur ext et Poignées de portes Ext. couleur caisse	Rétroviseur ext rabattable électriquement	Rétroviseur ext à réglage électrique et dégivrante

Rétroviseur Int avec fonction électrochrome	Sellerie : Tissu Ambition noir(e)	Siège AV droit réglable(s) en hauteur
Siège AV gauche réglable(s) en hauteur	SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay et Android Auto)	Supports Isofix pour siège enfant sur Siège AR
Supports Isofix pour siège enfant sur Siège passager	système antipatinage (ASR)	Système d'airbag crânien (Sideguard)
Système d'antiblocage de frein (ABS)	Système d'assistance de conduite: Système de sécurité SYNC avec automatique Appel d'urgence	Système d'assistance de conduite: Assistance au démarrage en côte (Hill-Holder)
Système d'assistance de conduite: assistant maintien de trajectoire	Système d'assistance de conduite: système avertisseur de collision avec fonction freinage	Système d'assistance de conduite: Fonction de freinage au braquage et aide à l'évitement
Système d'assistance de conduite: Frein multicollision (Multi Collision Brake)	Système d'assistance de conduite: sélection style de conduite	Système de service : Remote Services
système Start/Stop	sécurité enfant à commande électrique	Verrouillage centralisé / Système de démarrage Keyless-Go
Vide-poches sur accoudoirs sièges AV	Vitrage teinté(e)	Wireless SmartLink
Éclairage de plaque d'immatriculation LED	éclairage diurne LED	
Optionnel		
Système aide au stationnement AV et AR	Bandeaux chromés sur vitre Lat.	barre(s) de toit anodisé
Caméra aide au recul	Feux AR. LED (aspect cristal)	Feux AR. LED avec feu clignotant dynamique
Chassis/Suspensions surélevé	Protection inf groupe motopropulseur	câble de recharge avec connecteur type 2 ("Mode" 3)
Dispositif d'attelage Préparation/Pré-équipement	Système d'assistance de conduite: assistance active au freinage d'urgence avec Détection des piétons	Déverrouillage de dossier - dossier AR à/au/dans/en compartiment à bagages
Eclaireur de plancher AV et AR	Entretien: sans Longlife-Service	Équipement Int. avec inserts finition Argent avec éclairage ambiant
filtre à particules essence (FAP essence)	Fixation de tablet	Fluide réfrigérant R 1234 YF
Jantes alliage léger	Lave-phares (Lave-projecteurs)	Pare-soleil avec miroir(s) (éclairage LED)
Peinture effet nacré	Portes avec lampe témoin	prise élect. 230V compr. ports USB type C, 2 x pour 2ème rangée de sièges et 1 x à/au/dans/en Rétroviseur Int (uniquement fonction de charge)
rangement (Compartiment à bagages/de charge)	services online mobile We Connect Plus	Siège chauffant AV
Surtapis Textile	Système audio et navigation Columbus avec 10" Ecran tactile	Train AR suspension indépendante multibras
Vitres lat AR et Lunette AR. surteinté	Volant de direction (Cuir) avec multifonctions et palettes changement vitesse	éclairage ambiant LED

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Étanchéité du véhicule	✓ Ok
Échappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable

			
002	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Acceptable
 			
003	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable
			
004	Jante / Arrière Gauche Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation
  			
005	Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche	Rayure	Peinture
  			
006	Pare-chocs / Arrière Peint : Oui	Malfaçon	Réparation
       			
007	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Poli	Rayure	Réparation



008	Pare-chocs / Avant Peint : Oui	Rayure	Acceptable
009	Assise de siège / Intérieur Avant Droit	Tâché	Nettoyage

Éléments amovibles


☐ Plage arrière	☐ Clé plip	☐ Télécommande
☒ Kit réparation pneumatique complet	☐ Kit sécurité	☐ Compresseur kit réparation pneumatique
☐ Porte documents	☒ Triangle	☒ Trousse à pharmacie
☒ Certificat Immatriculation volet propriétaire	☐ Carnet de garantie	☐ Manuel d'utilisation
☐ Boîte/trousse à outils	☐ Crochet/Boule Attelage	☐ Cric
☐ Manivelle de cric	☐ Clé carte	☒ Cache bagages
☒ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)	☐ Clé de verrouillage de roue	☐ Recharge kit réparation pneumatique
☐ Sacoche cable de charge	☒ Certificat de Conformité	☒ Certificat Immatriculation
☒ Double de clé	☐ Roue de secours	☐ Navigation
☐ Canet d'entretien	☒ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)	☐ Outillage de bord
☐ Crochet de remorquage	☒ Gilet de sécurité	☐ Clé anti-vol
☐ Filet de coffre		

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	225 / 45 / 18 / Été	6 mm
Avant Droit	HANKOOK	225 / 45 / 18 / Été	6 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	225 / 45 / 18 / Été	6 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	225 / 45 / 18 / Été	6 mm

Commentaires

Photos



Avant gauche



Arrière gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Compartiment passager arrière



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Avant droit



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Cable



Vin




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure



Entrée de porte / Intérieur Arrière Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon




Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Pare-chocs / Arrière / Malfaçon



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Rayure



Assise de siège / Intérieur Avant Droit / Tâché



Assise de siège / Intérieur Avant Droit / Tâché

