

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

7909NGX / WBA71FJ030CV50494 / CV50494

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	530e Berlina G60	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	530e Berlina G60	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.783

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	3	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

7909NGX Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	04/05/2026	RaC:	BMW BANK GMBH SUCURSAL EN ESPAÑA
Comentarios:	vh equipa 4 digital key vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

7909NGX COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO							
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	425,37	10,00	389,37 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.00 h.			0,00	732,82	40,00	516,69 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	56,66	10,00	50,99 €
6. Neumático dl iz	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	369,67	10,00	351,95 €
7. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	369,67	10,00	351,95 €
8. Neumático tr iz	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	343,17	10,00	328,10 €
9. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	343,17	10,00	328,10 €
10. Embellecedor rejilla central paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.83 h.		0,00	0,00		70,45 €
11. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	1.00 h.	1.58 h.	6,69	0,00		125,27 €
12. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	1.58 h.	6,69	0,00		74,06 €
13. Moldura inf dr paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
14. Moldura inf iz paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
15. Soporte emblema capó delantero	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.	0.25 h.	1,06	0,00		23,39 €
17. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		1.67 h.	7,07	0,00		79,06 €
18. Llanta dl iz	-	REPARAR				0,00	0,00		150,00 €
19. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no	-			2.42 h.	10,25	0,00		103,42 €
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			6.42 h.	27,19	0,00		274,36 €
21. Embellecedor rejilla central paragolpes dl	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
22. Moldura inf dr paragolpes tr	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
23. Moldura inf iz paragolpes tr	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
24. Techo	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
25. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

7909NGX COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
30. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
31. Aleta dl iz	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	3818,931 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

7909NGX RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	8,62 h.	331,84 €
Total material pintura	-	65,31 €
Total Mano de Obra Pintura	15,42 h.	593,66 €
Total Recambios	-	2238,64 €
Descuento recambios aplicado	-	493,01 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	589,50 €















Valores desde repost.

2.4 l/h

-4.0 kWh/h



Total 19783 km → 103.0 km

Datos de conducción



Puerta abierta.



((P))

68 km 13:20



P

+21.5°C 0 km

CHECK-CONTROL

- ⚠ Capó abierto.
- ⚠ Puerta abierta.
- ⚠ Tapa del maletero abierta.
- ⚠ Autonomía 68km
- i Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.



- 22.0° +



- 22.0° +

REAR












Ⓢ WBA71F J030CV50494 Ⓢ










REAR



←  Puerta abierta.

((P))

10

0 km/h



1.53
Inches
OFF ON



35.7
Inch/mm
OFF ON ZERO



OFF ON ZERO

3.43

inch/mm



OFF ON

Inch/mm

5.23

Zero


























Manheim
CONTRACTIVE



10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 cm



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
COX AUTO CENTRE



 **Manheim**
COI-AUTOMOTIVE







10
9
8
7
6
5
4
3
2
1


 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
CLASSIFICATION



 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



0212
0210

(E)

1425



Manheim
COX AUTOMOTIVE





Manheim
COLLAUTOMATICA



BMW LED

Manheim
CAR AND TRUCK







8 cm 7 6 5 4 3 2 1
Manheim
CO. AUSTRALIA

regional
79909



Manheim
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
CO-AUTOMOTIVE





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Manheim
COL AUTOMOTIVE





Manheim
COX AUTOMOTIVE





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manheim
INSPECTION SYSTEMS