

Volvo XC90 2.0 T8 Twin Engine AWD Inscription
2016 - 235 kW / 320 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	YVILFBABDG1086224
Eerste registratie	12-07-2016
APK geldig tot	12-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	313.104 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	20-05-2026
Definitieve kilometerstand	313.104 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.969
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	49
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2016	235 kW / 320 PK	Hybride Benzine
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	313.104 km	Ja

Opties & accessoires 14

- Achteruitrij assistent
- Achteruitrijcamera
- Adaptieve Cruise control
- Airco separaat achter
- Armsteun voor
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
- Klimaatregeling
- Lederen bekleding
- Lichtmetalen velgen
- Navigatie
- Panoramadak
- Schuif / open dak
- Stoelverwarming

Aanwezig bij voertuig 4

- Instructieboekje
- Hoofdsleutel
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	272647
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	21
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2021

Schades (15)

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Tijdens beperkt testrit geen merkbare afwijkingen geconstateerd. Voor diagnose naar de dealer.

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

+diverse lakonthechting. +krasjes.

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Lakonthechting. +eerder herstel.

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukjes. +eerder herstel.

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Diverse deukjes. +eerder herstel.

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

+oxidatie.

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter


Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Diverse krasjes. +eerder herstel.

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Diverse deukjes.

Exterieur opmerking 9 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 2 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
29-06-2016		Importeur
12-07-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
13-07-2021		Particulier
28-08-2023		Autobedrijf
27-09-2023	Laatste tenaamstelling	Particulier
12-07-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achteropkomend verkeer waarschuwing	afdaal assistent	airco separaat achter	alarm klasse 3	
aluminium interieur afwerking	Anti Blokkeer Systeem	Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	
armsteun voor	audio installatie	Autonomous Emergency Braking	bandenspanningscontrolesysteem	
bestuurdersairbag	binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	boordcomputer	bots herkenning en activatie
Brake Assist System	buitenspiegel(s) automatisch dimmend	buitenspiegels elektrisch inklapbaar		
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening			
cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp	dakrails	dimlichten automatisch	electronic climate control	
elektrisch bedienbare achterklep	elektrisch glazen panorama-dak	elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen		
elektrische ramen voor en achter	Elektronisch Stabiliteits Programma	elektronische remkrachtverdeling		
grootlichtassistent	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter	hoofd airbag(s) voor	houtafwerking interieur
knie airbag(s)	koplampen adaptief	koplampreiniging	LED koplampen	lendesteun(en) verstelbaar
lichtmetalen velgen 20"	luxe lederen bekleding	multimedia-voorbereiding	oplaadmogelijkheid	
parkeersensor achter	passagiersairbag	regensensor	rijstrooksensoren	ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar

Side Impact Protection System

spraakbediening

standkachel

start/stop systeem

stoel ventilatie voor

stuur en versnellingspook (kunst)leder

stuur multifunctioneel

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

volledig digitaal instrumentenpaneel

voorstoelen in hoogte verstelbaar

voorstoelen verwarmd

zij airbag(s) voor

Extra foto's

