# Beschrijvingsformulier

## Commissie

| | |
|---|---|
| **Land van aanbieder** | België |
| **Commissie bij aankoop** | € 0,00 |

## Kenteken: 2AJS688 (chassisnr: WBA31AC0705T63326) Aanbieder: Leasemaatschappij









## BMW X1 SDRIVE16D 1.5

Uitvoering volgens lease software: sDrive16d (85 kW)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Km-stand** | 137909 km | **Soort voertuig** | Personenauto | **Ledig gewicht** | 1555 kg |
| **Tank/ Laad inhoud** | | **Kleur** | Grijs | **BTW/Marge** | BTW |
| **Brandstof** | Diesel | **Aantal deuren** | 5 | **Wielbasis** | 267 cm |
| **Schakeling** | Handgeschakeld | **Aandrijving** | | **Laadvermogen** | 485 kg |
| **Datum eerste toelating** | 19-04-2021 | **Aantal cilinders** | 4 | **APK t/m** | |
| | | **Vermogen** | 85 kW | | |
| | | **CO2 uitstoot** | 117 g/km | | |

**Opgegeven extra's en accessoires door inspecteur**

Apple CarPlay voorbereiding (3 jaar), Achteruitrijcamera, Buitenspiegels elektrisch inklapbaar, Grotere brandstoftank, Business Pack, Model Advantage, Sensatec Schwarz

## Inspectie

**Aanwezig bij de auto**

| | |
|---|---|
| ✔ Hoofdsleutel | ✔ Reservesleutel |
| ✔ Instructieboekje | ✔ Onderhoudsboekje (Boekje) |
| ✔ Hoedenplank/rolhoes | ✔ Apple CarPlay voorbereiding (3 jaar) |
| ✔ Achteruitrijcamera | ✔ Buitenspiegels elektrisch inklapbaar |
| ✔ Grotere brandstoftank | ✔ Business Pack |
| ✔ Model Advantage | ✔ Sensatec Schwarz |

**Bijzonderheden interieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Normale geur | : Ja | | |

**Bijzonderheden exterieur**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gebruikerskrassen | : Ja | Steenslag | : Ja |

**Banden**

| Band | Geschat profiel | Soort | Maat |
|---|---|---|---|
| LV | 5 mm | Zomer | 225/55 R17 |
| RV | 5 mm | Zomer | 225/55 R17 |
| LA | 4 mm | Zomer | 225/55 R17 |
| RA | 4 mm | Zomer | 225/55 R17 |

| | |
|---|---|
| **Aantal wieldoppen/LMV** | LMV |
| **Aantal beschadigd** | 0 |
| **Dealer onderhouden** | Ja |
| **Proefrit gemaakt door inspecteur** | Ja |

| | |
|---|---|
| **Technische staat** | Goed |

## Extra details

**Beschadigingen**

**Deel:**
Portier linksachter
**Omschrijving:**
Deuk met verfschade





**Deel:**
Bumper voor
**Omschrijving:**
Hoeken krassennmet verfschade






**Deel:**
Portier rechtsachter
**Omschrijving:**
Deuk tegen boord rechts




**Extra foto's**


Linksachter


Rechtsvoor


Dorpel links


Dorpel rechts


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

## Documenten

Geen documenten gevonden.