

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 233		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro AUTO (1)									
				Assicurato BeDriver S.r.l.		Controparte PADERNO DUGNANO (MI)		Impresa controparte											
				Esercizio 2026		Sinistro numero GM290LD		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro									
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA									
Data incarico 09/06/2026		Data primo rilievo 02/07/2026		Localita' PADERNO DUGNANO		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie 99		Privilegio a favore di		Scade il					
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - ()				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Gia' Targa							
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita				Revisione del							
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FORD PUMA (CF7) (09/19>03/24<) 1.0EcoBoost Hybrid(92Kw)S&S Suv ST-Li				Targa GM290LD		Telaio WFO2XXERK2NR14791		I° Immatricolazione 20/12/2022											
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 49293		Pneumatici % 25		Colore NERO		Tipo Smalto Metall/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO							
Allestimenti / Dotazioni										UBICAZIONE DANNI									
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.						Posti nr.		Assi nr.			
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie													
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 04/05/2026						SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)			
Ossatura int porta post sx - graffi/ammaccatura						L 0,20		L 0,30		L 0,50									
Ossatura int porta post dx - graffi da usura																			
Parabrezza - lievi puntinature da pietrisco stradale																			
Disco ruota in lega ant dx - graffi						G 0,50				G 1,50									
Disco ruota in lega post dx - graffi da usura																			
Disco ruota in lega post sx - graffi						G 0,50				G 1,50									
Rivestimento inf centrale paraurti post - graffi																			
Paraurti post - graffi						L 0,50				L 1,00									
Parafango post sx - graffi						L 0,70				L 1,30									
Porta post sx - graffi/ammaccatura						L 1,10		L 0,50		L 1,70									
Modanatura arco passaruota porta post sx - graffi										L 0,80									
Porta ant sx - graffi da usura eliminabili con lucidatura																			
Modanatura porta ant sx - graffi da usura																			
Modanatura arco passaruota ant sx - graffi										G 1,00									
Paraurti ant - graffi						M 1,10				M 1,80									
Griglia lat sx paraurti ant - graffi										M 0,50									
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE				Prv MI		Fascia Carr.		Totale Tempi		SR		LA		VE		ME		Totale Ricambi	
Supplemento doppioprato ore		Supplemento finitura ore		Tempo aggiunto per verniciatura ore				Totale tempi supplementari ore				Totale tempi VE ore							
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE				I.V.A.				TOTALE			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 0,00															
Danni A.R.D. Totale imponibile				Uso Dime															
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora															
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora															
Totale (Imponibile)				Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %															
Totale (Iva Compresa)				TOTALI															
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato				Fermo Tecnico giorni							
TOTALE				Osservazioni: SEGUE															
Limite Indennizzo Contrattuale																			
Software House 70001 RELEASE 03.2026				Data Consegna 06/07/2026		Firma ed engineering data S.r.l.				Ruolo Numero 0000				Foglio Nr. 1 di 2					

ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 233		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro AUTO (1)						
				Assicurato BeDriver S.r.l.		Controparte PADERNO DUGNANO (MI)		Impresa controparte								
				Esercizio 2026		Sinistro numero GM290LD		Codice / Agenzia 0000 - Agenzia		Data sinistro						
				Cod. perito		Cod. liquidatore		Numero polizza		Il Danneggiato può recuperare l'IVA						
Data incarico 09/06/2026		Data primo rilievo 02/07/2026		Localita' PADERNO DUGNANO		C/O RIP	Riparazioni DA INIZIARE	Fotografie 99	Privilegio a favore di	Scade il						
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita			Gia' Targa					
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita			Revisione del					
Veicolo (Marca - Modello - Versione) FORD PUMA (CF7) (09/19>03/24<) 1.0EcoBoost Hybrid(92Kw)S&S Suv ST-Li				Targa GM290LD		Telaio WFO2XXERK2NR14791		I° Immatricolazione 20/12/2022								
Stato d'uso MEDIOCRE		Km. 49293	Pneumatici % 25	Colore NERO		Tipo Smalto Metall/Doppio		COERENZA DEL DANNO		COMPATIBILITA' DEL DANNO						
Allestimenti / Dotazioni				UBICAZIONE DANNI												
Codice Omologazione		Per veicoli commerciali	Portata q.li								Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.		
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto									Valore per Differenza		Spese Accessorie			
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 04/05/2026						SR		LA		VE		ME		D. M.	COSTO DEI RICAMBI	
						D. Tempo		D. Tempo		D. Tempo		Tempo		s. c.	* (IVA esclusa)	
Cofano motore - graffi/rigonfiamento trasparente						M		0,50		M		1,80				
Modanatura inf porta ant dx - graffi eliminabili																
con lucidatura																
Modanatura inf porta post dx - graffi eliminabili																
con lucidatura																
Porta post dx - graffi eliminabili con lucidatura																
Modanatura arco passaruota post dx - graffi da usura																
Spoiler portellone post - graffi						M		0,30		M		1,20				
Portellone post (parte alta) - graffi						L		0,40		L		1,10				
Tetto - graffi						L		1,00		M		3,10				

Perizia eseguita c/o BeDriver S.r.l.-Via Como 27																
20037 Paderno Dugnano (MI).																
Codice / Riparatore BE DRIVER GARAGE				Prv MI	Fascia Carr.	Totale Tempi		SR 6,80	LA 0,80	VE 18,80	ME	Totale Ricambi				
Supplemento doppiostrato ore 2,82		Supplemento finitura ore 2,16		Tempo aggiunto per verniciatura ore 1,60		Totale tempi supplementari ore 6,58		Totale tempi VE ore 25,38								
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi		IMPONIBILE		I.V.A.		TOTALE						
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 25,38 x Costo/ora 11,50		€ 291,87				€ 291,87						
Danni A.R.D. Totale imponibile		€ 1.611,07		Uso Dime												
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 32,98 x Costo/ora € 40,00		€ 1.319,20				€ 1.319,20						
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora												
Totale (Imponibile)		€ 1.611,07		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %												
Totale (Iva Compresa)		€ 1.611,07		TOTALI		€ 1.611,07				€ 1.611,07						
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto		Importo Concordato € 0,00		Fermo Tecnico giorni 4								
TOTALE		€ 1.611,07		Osservazioni: Prova accensione: okProva trasmissione: ok1 + 2 chiave accensione: okBatteria: okUltimo tagliando rilevato a km 33.567 il 27.06.2025Batteria telecomando quasi scarica, sost.												
Limite Indennizzo Contrattuale																
Software House 70001				RELEASE 03.2026		Data Consegna 06/07/2026		Firma ed engineering data S.r.l.		Ruolo Numero 0000		Foglio Nr. 2 di 2				