DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

ARVAL BNP PARIBAS GROUP

Détails véhicule

VIN	ZFA250000 02V65561	Kilométrage	49 253 km	Energie	Diesel
Immatriculation	GH571ZZ	Date d'immatriculation	17/08/2022	Cylindrée	1956
Marque	FIAT	Niveau carburant	75 %	Transmission	Manuelle
Modèle	Ducato3-2006	Genre	VU	Vitesses	6
Carrosserie	Fourgon Tôlé	Nb de places	-	Etat du véhicule	Conforme
Portes	4	Couleur	Blanc		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	28/10/2026	Parc	CAT AMBERIEU	Propriétaire	ARVAL FR

















Autres informations techniques

Véhicule Roulant	- OK -	Roue de secours	✓	Manuel d'utilisation	✓
Moteur fonctionnant	- OK -	Outillage de bord	✓	Carnet de garantie	✓
Batterie fonctionnelle	- OK -			Carnets de bord	✓
Boîte de vitesse fonc.	- OK -			Double clefs	✓

Options / Equipements

Pneumatiques






Continental 215/75/16 R Eté 7.0 mm

Kit hiver

Continental 215/75/16 R Hiver 7.0 mm

Michelin 215/75/16 R Hiver 7.0 mm



Continental 215/75/16 R Hiver 7.0 mm



Continental 215/75/16 R Hiver 7.0 mm

Dommages

1



Elément	Diagnostic moteur
Position	-
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pneu
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

5



Elément	Jante de roue de secours
Position	Arrière
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

6



Elément	Pneu hiver
Position	Arrière Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7



Elément	Cabochon enjoliveur de jante
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

8



Elément	Pneu hiver
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Panneau latéral
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

12



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément	Baguette de panneau
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

14



Elément	Bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

15



Elément	Porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

16



Elément	Feu de gabarit
Position	Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

17



Elément	Bas de caisse
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

18



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

19



Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)