MACADAM








Peugeot 308 (UKL): 2BWU675

Vinnumber:	**VR3FCYHZTNY536149**	Versionname:	**308 SW Allure 1.5 BlueHDi S&S 130pk/cv 5p EAT8**
First Registrationdate:	**22/04/2022**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**161380**	Power Kw:	**96**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Diesel**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**+ 19300 km**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**2**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar removable**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**225/45/17/94 Y**			
	Fr.L.	**Hankook: 5 mm**	Fr.R.	**Hankook: 6 mm**
	Re.L.	**Hankook: 6 mm**	Re.R.	**Hankook: 5 mm**

Tyre profile depth FL	**5.0**
Tyre profile depth FR	**6.0**
Tyre profile depth RL	**6.0**
Tyre profile depth RR	**5.0**
Tyre size FL	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre size FR	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre size RL	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre size RR	**225/45 R 17 94 Y**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**260**
Tyre make FR	**260**
Tyre make RL	**260**
Tyre make RR	**260**

Assistance equipment

Repair kit	**Yes**	Compressor	**Yes**

Windscreen, Stone chip(s), Windscreen repair




Bumper F, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Alloy rim RL polished, Rust, Acceptable




Alloy rim FL polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)






Outer sill L, Dent(s), Repair and paint (complete)





Door FL, Scratch(es), Acceptable





Boot lid covering R, Scratch(es), Replace








Alloy rim FR polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Tyre FR, Tear, Replace




Outer sill R, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)





Alloy rim RR polished, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bodywork, Not original part, Remove lettering






Onderhoudshistorie van: VR3FCYHZTNY536149

ALPHABET

Kenteken	2BWU675
Merk Model	Peugeot 308 SW Allure 1.5 BlueHDi S&S 130pk/cv 5p EAT8
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	4/22/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
7/22/26	150,691	airco vulling	Bijvullen/-laden
7/22/26	150,691	brandstof hoofdfilter	Vervangen
7/22/26	150,691	luchtfilter	Vervangen
7/22/26	150,691	luchtfilter interieur	Vervangen
7/22/26	150,691	oliezeef	Vervangen
3/27/26	143,571	accu	Vervangen
2/27/26	140,083	nazicht technische keuring	Uitvoeren
10/20/25	130,230	120000 km	Uitvoeren
10/20/25	130,230	brandstof hoofdfilter	Vervangen
10/20/25	130,230	luchtfilter	Vervangen
10/20/25	130,230	luchtfilter interieur	Vervangen
10/20/25	130,230	oliezeef	Vervangen
10/9/24	109,185	onderhoud 2e jaar	Uitvoeren
10/9/24	109,185	remblokken achter	Vervangen
10/9/24	109,185	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
5/13/24	93,887	oliezeef	Vervangen
5/13/24	93,887	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
5/13/24	93,887	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/15/23	74,220	luchtfilter interieur	Vervangen
12/15/23	74,220	oliewissel	Uitvoeren
12/15/23	74,220	oliezeef	Vervangen
12/15/23	74,220	remvloeistof	Vervangen
10/6/23	58,234	60000 km	Uitvoeren
10/6/23	58,234	brandstof hoofdfilter	Vervangen
10/6/23	58,234	luchtfilter	Vervangen
10/6/23	58,234	luchtfilter interieur	Vervangen
10/6/23	58,234	oliezeef	Vervangen
10/6/23	58,234	remblokken vooraan	Vervangen
2/28/23	37,656	30000 km	Uitvoeren
2/28/23	37,656	luchtfilter interieur	Vervangen
2/28/23	37,656	oliezeef	Vervangen
2/28/23	37,656	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
11/8/22	21,281	oliewissel	Uitvoeren
11/8/22	21,281	oliezeef	Vervangen