

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -KS 0814	Fahrgestell-Nummer:	W1N2477871J396100
Vertrags-Nummer:	51925081	Erstzulassung:	13.05.2022
Internes KZ:	15048521	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLA GLA 200 DCT Sports UtilityVehicle 5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1332
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,700
Leergewicht (kg):	1485	zul. Gewicht (kg):	2010

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 51925081
Amtliches Kennzeichen: HD -KS 0814
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
05.06.2026	9060003519	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
14.12.2023	9059872751	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 51925081
Amtliches Kennzeichen: HD -KS 0814
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N2477871J396100

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	56.308 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	
Typ/Modell	GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	W1N2477871J396100	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.322 ccm
Erstzulassung	13.05.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Batterie) - ohne Funktion - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
3	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern
4	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Unbekannt, fachgerecht repariert, vom 14.12.2023

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R18 100W	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	235/55 R18 100W	Pirelli	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.
2	215/65 R17 99H	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	56.308 km
Fahrgestellnummer	W1N2477871J396100	Erstzulassung	13.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum




Abbildung 14: Innenraum




Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Dokumente




Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges




Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Batterie) - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Batterie) - ohne Funktion - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern




Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N2477871J396100

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/ dirt
License number		Mileage (Read)	56,308 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	
Type / Model	GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	W1N2477871J396100	Power / Engine displacement	120 kW / 1,322 ccm
First registration	13 May 2022	Upholstery/Colour	Cloth / leather combination / Anthracite-Black
Last maintenance		Paintwork	Grey
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Vehicle key with remote control (Batterie) - Non-operational - Replace
2	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Smart repair
3	Mudguard - right side	Wheel well extension - Scratch(es) - Replace
4	Mudguard - left side	Wheel well extension - Scratch(es) - Replace
5	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Perform

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Unknown, Professionally repaired, from 14 Dec 2023

Detected repainting

No.	Location
	None detectable



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R18 100W	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	235/55 R18 100W	Pirelli	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	o.k.
2	215/65 R17 99H	Michelin	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/ moisture/dirt
Type / Model	GLA GLA 200 DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1332 ccm 163 PS / 120 KW bleifrei 7-Gang Automatik	Mileage (Read)	56,308 km
Vehicle Identification number	W1N2477871J396100	First registration	13 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior




Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior




Figure 15: Interior



Figure 16: Interior



Figure 17: VIN



Figure 18: Documents




Figure 19: Documents



Figure 20: Documents



Figure 21: Mounted tyres



Figure 22: Mounted tyres



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.




Figure 33: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Vehicle key with remote control (Batterie...
Non-operational - Replace



Damage #1: Equipment: Vehicle key with remote control
(Batterie) - Non-operational - Replace



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Smart
repair



Damage #2: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Smart
repair



Damage #3: Mudguard - right side: Wheel well extension -
Scratch(es) - Replace



Damage #3: Mudguard - right side: Wheel well extension -
Scratch(es) - Replace




Damage #3: Mudguard - right side: Wheel well extension - Scratch(es) - Replace



Damage #4: Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratch(es) - Replace



Damage #4: Mudguard - left side: Wheel well extension - Scratch(es) - Replace



Damage #5: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Perform