DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR7A4DGZS PL030539	Fecha matriculación	29/05/2023	Color	BLANCO NACARADO
Marca	CITROEN	Matrícula	2630MHC	Cuentakilómetros	29 863 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 ë-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/50/19 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/50/19 V Verano 5.0 mm



Michelin 225/50/19 V Verano 5.0 mm

Michelin 225/50/19 V Verano 5.0 mm

Daños externos

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Moldura spoiler
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Llanta de aleación 19'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

9



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Paragolpes
Posición	Inferior
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	Trasero
Daños	Abollado
Comentarios	-

12



Elemento	Montante de techo
Posición	Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

15



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

16



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

17



Elemento	Moldura de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

18



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

19



Elemento	Llanta de aleación 19'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

20



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

21



Elemento	Anagrama de aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	No conforme
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

22		Elemento: Techo Posición: - Daños: Abollado Comentarios: -	23		Elemento: Descuento piezas adyacentes Posición: - Daños: - Comentarios: -

Otros Daños

1		Elemento: Forfait de combustible Posición: - Daños: Falta Comentarios: -	24		Elemento: Tiempo auxiliar Posición: - Daños: - Comentarios: -

Comentarios

Vehiculo sucio
Vehiculo presenta daños de granizo