

die gutachter, Sachsenallee 4, 01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf

mobilforum GmbH
Laugfeld 28
01968 Senftenberg

DAT-BEWERTUNGSGUTACHTEN

50263WD26

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

BETRIFFT

Auftrag vom / durch	25.02.2026 / Herr Mahler
Auftragsnummer	50263WD26
Fahrzeughalter	Dimitri Ullrich
Sachverständiger	Mathias Tschorn
Besichtigungsdatum	25.02.2026



FESTGESTELLTES UNTERSUCHUNGSERGEBNIS

Reparaturen sind notwendig (Details siehe Prüfprotokoll)

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich

Anhang:

30 Seiten

Fahrzeugbeschreibung

Zustandsbericht/Fotos

TECHNISCHE DATEN UND FAHRZEUGBESCHREIBUNG

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Limousine
Fabrikat	BMW
Typ / Untertyp	5 Limousine (G30)(02.2017->) / 540 d xDrive Luxury Line
Amtliches Kennzeichen	CA D 777
KBA-Nummer	0005/CPK
Fahrzeug-Ident-Nummer	WBAJD51080BL18728
	identifiziert anhand Original Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	27.12.2017 / 18.03.2024
Hubraum / Leistung	2.993 cm ³ / 235 kW
Motor	Motor 3,0 Ltr. - 235 kW 24V Turbodiesel
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 6 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Türen / Sitze	4 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.825 / 2.440 / 690 kg
Länge / Breite / Höhe	4.963 / 1.868 / 1.479 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
nächste HU	02/2028
Laufleistung abgelesen	147.290 km
Farbe	IMPERIALBLAU BRILLANTEFFEKT METALLI

BEREIFUNG

1. Reifensatz

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Kumho	245/45 R18 100V WinterCraft WP52+ XL
2	Kumho	245/45 R18 100V WinterCraft WP52+ XL

Profiltiefe in

links	rechts
7	7
5,5	5,5

SERIENAUSSTATTUNG

3. Bremsleuchte LED, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: xDrive (Allrad), Armauflage vorn, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchten LED, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Chrome-Line Exterieur, Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Traction Control (DTC), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fondorientierte Mittelkonsole, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Getränkehalter vorn und hinten, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Instrumententafel Sensatec, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Lenkrad (Sport/Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung (automatisch), LM-Felgen 8x18 (W-Speiche 632), Luxury Line, Mittelarmlehne hinten, Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Nebelschlussleuchte(n), Nichtraucher-Paket, NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance), Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Servolenkung Servotronic, Sitzausstattung: 5-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnahat, Sitze vorn teilelekt. verstellbar, Sitzheizung vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Tagfahrlicht LED, Warndreieck, Wegfahrsperre, Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

SONDERAUSSTATTUNG


Business-Paket, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Fahrassistenz-System: BMW Night Vision, Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus, Heckklappenbetätigung automatisch, HiFi-Lautsprechersystem, Innovations-Paket, Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory), Metallic-Lackierung, Navigations-Paket ConnectedDrive, Parkassistent-Paket Plus, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung, Scheinwerfer-Reinigungsanlage SRA (Hochdruck), Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich, WLAN-Hotspot

PRÜFBERICHT

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Allgemeinzustand				
Allgemein			Fahrzeugzustand entspricht dem Alter und der km-Laufleistung	●
Dokumentation				
Zulassungsbescheinigung			vorhanden	●
Fahrzeugschlüssel			2. Fahrzeugschlüssel nicht vorgelegt, verbleib klärt Autohaus	●
Bordmappe			fehlt, Verbleib klärt Autohaus	●
Bedienungsanleitungen Fahrzeug			fehlt	▼
Bedienungsanleitung Radio			fehlt	▼
Serviceheft			digital	●
Letzte Inspektion			durchgeführt am 15.08.2025	●
Bedienungsanleitung Navigation			fehlt	▼
Karosserie außen				
Stoßfänger vorne			Verkratzung, Steinschläge, Lackiermängel, Keine Nachlackierung im Bereich des Radarsensors zulässig, Sensoren PDC vorn eingeschoben, Stoßfängerabdeckung ersetzen, Sensoren PDC vorn eingeschoben	●
Kühlergrill			ohne Befund	●
Scheinwerfer links			ohne Befund	●
Scheinwerfer rechts			ohne Befund	●
Motorhaube			ohne Befund	●
Scheibenwischer vorn			ohne Befund	●
Frontscheibe			Glas im oberen Kantenbereich Asbrüche, ersetzen	●
Kotflügel vorn links			ohne Befund	●
Kotflügel vorn rechts			ohne Befund	●
Außenspiegel links			ohne Befund	●
Außenspiegel rechts			ohne Befund	●
Tür vorn links			Einzelne kleine Delle, , Gebrauchsspuren	▼
Tür vorn rechts			ohne Befund	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Tür hinten links			ohne Befund	●
Tür hinten rechts			Verkratzung, Smart Repair, oberflächliche Verkratzungen, polieren	●
Schweller links			ohne Befund	●
Schweller rechts			ohne Befund	●
Seitenwand links			ohne Befund	●
Seitenwand rechts			ohne Befund	●
Dach			ohne Befund	●
Dachantenne			ohne Befund	●
Heckklappe			ohne Befund	●
Heckscheibe			leichte Kratzer	▼
Rücklicht links			ohne Befund	●
Rücklicht rechts			ohne Befund	●
Stoßfänger hinten			Oberflächlich verkratzt, polieren ,Hinweis	▼
Fahrzeug innen				
Innenraum allgemein			o.k.	●
Dachhimmel			ohne Befund	●
Innenspiegel			ohne Befund	●
Armaturenbrett			ohne Befund	●
Lenkrad			leichte Verkratzung,Gebrauchsspur	▼
Mittelkonsole			ohne Befund	●
Fußraum vorn			ohne Befund	●
Fußraum hinten			ohne Befund	●
Sitz vorn links			Lehnenbezug Verkratzung,Smart Repair	●
Sitz vorn rechts			ohne Befund	●
Rücksitzbank			ohne Befund	●
Laderaumabdeckung			ohne Befund	●
Laderauminnenverkleidung			o.k.	●
Heckklappenverkleidung			ohne Befund	●
Reifen und Räder				
Reifen vorne links			ohne Befund	●
Reifen vorne rechts			ohne Befund	●
Reifen hinten links			ohne Befund	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV*	Beschreibung	
Reifen hinten rechts			ohne Befund	●
Alu-Felge vorne links			ohne Befund	●
Alu-Felge vorne rechts			Verkratzungen, Smart Repair	●
Alu-Felge hinten links			Lackbeschädigung, Smart Repair	●
Alu-Felge hinten rechts			ohne Befund	●
Sommerkomplettreder			nicht vorgelegt	▼
Zubehör				
Verbandskasten			vorhanden	●
Warndreieck			vorhanden	●
Bordwerkzeug			vorhanden	●
Prüfungen				
Amtl. Kennzeichen			o.k.	●
Motorraum			Dämpfung Stirnwand, Marderverbiss	●
Motor			ohne Befund	●
Bremsanlage			Bremsbeläge vorn nahe der Verschleißgrenze, Hinweis	▼
Achsen/Fahrwerk			ohne Befund	●
Abgasanlage			ohne Befund	●
Unterboden			ohne Befund	●
Klimaanlage			ohne Befund	●
Infotainmentsystem			ohne Befund	●
Radio			ohne Befund	●
Navigationssystem			ohne Befund	●
Mobiltelefon Vorbereitung			vorhanden	●
Fehlerspeicher auslesen			nicht durchgeführt	●
Rangierfahrt			durchgeführt - ohne Beanstandung	●
Probefahrt			nicht durchgeführt	●
Lackschichtdicke			geprüft - nicht o.k.	●
Nachlackierungen			festgestellt im Bereich, rechte Fahrzeugflanke, Dach, Motorhaube, Kotflügel links	●
Fahrzeug unfallfrei			nein	●
merkantiler Minderwert			Instandgesetzte Schäden	●
Hebebühne			Zur Besichtigung benutzt	●

Position	Rep.-Kosten	ÜV* Beschreibung	
Sonstiges			
Besichtigungsbedingungen		ausreichend	

ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Angaben ohne MwSt.

Reparaturkosten gesamt

Davon überdurchschnittlich



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Allgemein



Bild: Fahrzeugschlüssel




Bild: Serviceheft




Bild: Serviceheft



Bild: Serviceheft




Bild: Serviceheft




Bild: Serviceheft




Bild: Serviceheft



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Stoßfänger vorne



Bild: Frontscheibe



Bild: Frontscheibe



Bild: Frontscheibe



Bild: Tür vorn links



Bild: Tür hinten rechts



Bild: Tür hinten rechts



Bild: Tür hinten rechts



Bild: Heckscheibe



Bild: Stoßfänger hinten



Bild: Lenkrad



Bild: Lenkrad




Bild: Sitz vorn links




Bild: Sitz vorn links



Bild: Alu-Felge vorne rechts



Bild: Alu-Felge hinten links



Bild: Motorraum



Bild: Bremsanlage



Bild: Bremsanlage



Bild: Nachlackierungen




Bild: Nachlackierungen



Bild: Nachlackierungen



Bild: Nachlackierungen



Bild: Nachlackierungen




Bild: Nachlackierungen



Bild: Nachlackierungen