

Renault

TRAFIC GRAND CONFORT L2H1 300 150 CH DCI BVR

VIN: VF1FL000X71199353





Description


	Date de 1ère immatriculation 09/05/2023	Odomètre 93045 km
Couleur -	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -
Type de carrosserie Fourgon		

Dommages et corrections

#	Élément	Domage	Correction
001	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser
			
002	Roue de secours / -	Manquant	Echange
			
003	Panneau séparation cabine / -	Enfoncement	Réparation

			
004	Joint de porte / Arrière Droit	Déchiré	Echange
			
005	Enjoliveur de roue / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 16 "	Manquant	Echange
			
006	Feu clignotant / Droit	Rayure	Lustrage
			
007	Coquille de rétroviseur / Droit	Rayure	Peinture
			
008	Capot / -	Enfoncement	Réparation
			
009	Pare-chocs / Avant	Non Conforme	Remettre / refixer
			

010	Pare-brise / -	Eclat	Réparation
 			
011	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
  			
012	Pavillon / Avant	Enfoncement	Réparation
  			
013	Pavillon / Arrière	Enfoncement	Réparation
 			
014	Panneau latéral / Gauche	Enfoncement	Réparation
   			
015	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
 			
016	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation



017

Pare-chocs / Arrière

Enfoncement

Réparation



018

Porte / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation



019

Catadiopre / Arrière Droit

Cassé

Echange




020

Aile / Arrière Droit

Malfaçon

Réparation



021

Porte / Droit

Malfaçon

Réparation



022

Bas de caisse / Arrière Droit

Enfoncement

Réparation

					
023	Bas de caisse / Droit	Enfoncement		Réparation	
					
024	Porte / Avant Droit	Malfaçon		Réparation	
					
025	Joint de porte / Droit	Déchiré		Echange	
					
026	Couverture d'assise de siège / Avant Gauche Matériau d'habitacle : Tissu	Brûlé		Smart repair	
					
027	Extérieur complet / -	Auto-collants		Déstuckage	
					

Éléments amovibles

- ☐ Boîte/trousse à outils
- ☐ Cache bagages
- ☐ Clé anti-vol
- ☐ Cable de charge lente
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Cable de charge rapide
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Cric

- ☐ Crochet de remorquage
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Plage arrière
- ☐ Roue de secours
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Manuel d'utilisation
- ☐ Porte documents
- ☐ Trousse à pharmacie
- ☐ Filet de separation
- ☐ Pare-vent
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	KLEBER	215 / 65 / 16 / Été	8.1 mm
Avant Droit	KLEBER	215 / 65 / 16 / Été	8.2 mm
Arrière Gauche	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Été	6.9 mm
Arrière Droit	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Été	5.7 mm
Arrière	GOODYEAR	215 / 65 / 16 / Été	9 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Voyant maintenance / Manquant



Roue de secours / - / Manquant



Panneau séparation cabine / - / Enfoncement



Panneau séparation cabine / - / Enfoncement



Joint de porte / Arrière Droit / Déchiré



Joint de porte / Arrière Droit / Déchiré



Enjoliveur de roue / Avant Droit / Manquant



Enjoliveur de roue / Avant Droit / Manquant



Feu clignotant / Droit / Rayure



Feu clignotant / Droit / Rayure




Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure




Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Coquille de rétroviseur / Droit / Rayure



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Capot / - / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Non Conforme



Pare-chocs / Avant / Non Conforme



Pare-chocs / Avant / Non Conforme



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement



Pavillon / Avant / Enfoncement




Pavillon / Avant / Enfoncement




Pavillon / Arrière / Enfoncement



Pavillon / Arrière / Enfoncement




Panneau latéral / Gauc



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement



Panneau latéral / Gauche / Enfoncement




Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement




Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Catadioptre / Arrière Droit / Cassé



Catadioptre / Arrière Droit / Cassé



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Aile / Arrière Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Porte / Droit / Malfaçon



Bas de caisse / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Arrière Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Porte / Avant Droit / Malfaçon



Joint de porte / Droit / Déchiré



Joint de porte / Droit / Déchiré



Couverture d'assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Couverture d'assise de siège / Avant Gauche / Brûlé



Extérieur complet / - / Auto-collants