

3. Fahrzeug mit Dekoinnovation(en) ausgestattet :Ja
3.1. Allgemeiner Code der Dekoinnovation(en) :e2 29 37
3.2. Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Dekoinnovation(en)

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen
gemäss Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig 187 g/km
Mittel 149 g/km
Hoch 136 g/km
Gewicht. kombiniert 171 g/km
Kombiniert 158 g/km
WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol CO2-Emissionen
Niedrig :
Mittel :
Hoch :
Gewicht. kombiniert :
Kombiniert :
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemäss (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch
Elektrische Reichweite innerorts
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted)
Elektrische Reichweite (EAER)
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)
Sonstiges

Kraftstoffverbrauch

8.3 l/100km
6.6 l/100km
6.1 l/100km
7.5 l/100km
7.1 l/100km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäss Anhang II Abschnitt 5.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)

30.1: (*) 1584 mm
30.2: (*) 1594 mm
07: (*) 1860 mm
35: (*) 185/65 R15 (95)H, 6.0 J 15 - 35
35: (*) 205/60 R16 (95)H, 6.0 J 16 - 38
35: (*) 205/55 R17 (95)H, 7.0 J 17 - 43
49: Mit Co2mpas v4.1.10 simulierte NEFZ-Werte
: Nein

Fahrzeug ausgestattet mit 24GHz
Abstandsradar

Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen
technische Parameter




KFZ-BRIEF MIT DER NR. GN281670 WURDE ERSTELLT
4 / 4

Guyancourt
P. JACQUEMOT

[Signature]

01/03/2022
Leiter der Abteilung Homologation



046CC0123921

www.PS-Team.de

RENAULT

EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Pierre JACQUEMOT

Der Unterzeichner

bestaetigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers)

: RENAULT
: RFA
: RKA
: MB6A742E1000
: KANGOO

0.2. Typ

0.2.1. Handelsbezeichnung

0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie
0.2.3.4. Kennung der Fahrdistanzstandsfamilie (gegebenenfalls)
0.2.3.5. Kennung der Fahrdistanzmatrix-Familie (gegebenenfalls)
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie
0.4. Fahrzeugklasse

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers

: RENAULT S.A.S.
: 13-15 Quai Alphonse Le Gallo
: 92100 Boulogne-Billancourt
: France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder

: Im vorderen rechten Tuerrahmen angeklebt
: An der rechten A-Saeule eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers

:
: VF1RFX00X68516201
: 23/02/2022

mit der erteilten Genehmigung vom
: e2*2018/858*00001*04
: 02/12/2021

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann

: Rechtsverkehr
: Metrische Einheiten



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

REFK00X68516204

09.05.2022	3333	BPJ00038 9	2	1	96/6000	183
M1	AF		4488		1859	
VF1RFK00X68516201	X		1800		--1550	
RENAULT				75		
RFK			158	2071	2071	
RKA			1070	1140		
MB6A742E1000			1070	1140		
			74	3750	68	
KANGOO			1500	750	5	
RENAULT (F)			205/60 R16 96H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 96H			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz		9	
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M, N11			e2*2018/858*00001*04			
Benzin			02.12.2021		GN281670	
0001	36AP	1332				
VW.AHK.LT. EGTG*						

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Stoßfängerverkleidung vorne, Spoiler unterhalb zerkratzt



Bild 13 : Stoßfängerverkleidung vorne, Spoiler unterhalb zerkratzt




Bild 14 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt



Bild 16 : Heckklappe, eingedellt, drücken



Bild 17 : Türeinstieg vorne rechts zerkratzt




Bild 18 : Fahrersitz Sitzbezug verschlissen




Bild 19 : Fahrersitz Sitzlehnenbezug verschlissen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 340 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe 340 µm
- Stoßfängerverkleidung hinten

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.05.2022	Letzte Zulassung	09.05.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Kangoo III (03.2021->) / Kangoo III 1.3 TCe130 Intens (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RFK00X68516201	HSN / TSN	3333 / BPJ
DAT Europa-Code®	017201380090001	DAT Marktindex	DE001 6260
Km-Stand abgelesen	70092	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	96	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Stahl mit Radzierblende
Farbe	Schwarz / TEGND	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz/ Grau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	4.5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	4.5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 V	Hankook / Kinergy 4S 2 H750	A / O	6 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge			/	7 mm

A/ Ganzjahres; ; /O Original; /F Runflat; ;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Ablagefach über den Sonnenblenden, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachreling mit integriertem Grundträger, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgänger- und Fahrraderkennung, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Handschuhfach Schublade (Easy-Life), Heckklappe mit Verglasung / Heckscheibenheizung und Heckwischeranlage, Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 5-türig, Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert, Klimaanlage im Fond, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Luftdüsen im Fond, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE, Motor 1,3 Ltr. - 96 kW TCE KAT, Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 8"), Nebelscheinwerfer LED, Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht statisch, Otto-Partikelfilter (GPF), Radstand 2716 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Schiebetür links mit Fenster, Schiebetür rechts mit Fenster, Seitenairbag vorn, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steuer-AV KANGOO PKW, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türdichtungen mit Staubschutz, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25799	Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
11000	Metallic-Lackierung
2101	Sitz-Paket
32705	Sitz vorn rechts höhenverstellbar


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 11 / 2025 bei Kilometerstand 59.926
nächste Wartung:	am 11 / 2027 bei Kilometerstand 89.926

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Fahrersitz Sitzbezug verschlissen, erneuern (Bild 18)
2. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 16)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne rechts zerkratzt, (Bild 17)
Fahrersitz Sitzlehnenbezug verschlissen, (Bild 19)
Stoßfängerverkleidung hinten verschrammt, (Bild 14, 15)
Stoßfängerverkleidung vorne, Spoiler unterhalb zerkratzt, (Bild 12, 13)