MACADAM








BMW X5 (MKL): 2BGH458

Vinnumber:	**WBATA610509H41137**	Versionname:	**X5 (G05) 45e 3.0i 394pk/cv 5p xDrive Aut.**
First Registrationdate:	**16/11/2021**	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	**169895**	Power Kw:	**210**
Bodytype:		Type of rims (mounted)	**Aluminium**
Gearbox:	**Automatic**		
Transmission:			
Fueltype:	**Hybrid Petrol**		
Maintenance	**OK**		
Maintenance	**over 33000 km**		
Battery functioning	**Yes**		
Type of rims (mounted)	**Aluminium**		
Certificate of Conformity	**Yes**		
Category	**Passenger Car**		
Registration Certificate Car (BE)	**Yes**		

Options

Number of keys total	**4**	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	**Tow bar collapsible**
Type of Maintenance book	**Digital maintenance**		
Type of GPS storage	**HD**		

Tyres

Summer tyres:	**265/50/19/110 W**			
	Fr.L.	**Pirelli: 4 mm**	Fr.R.	**Pirelli: 4 mm**
	Re.L.	**Bridgestone: 4 mm**	Re.R.	**Bridgestone: 4 mm**

Tyre profile depth FL	**4.0**
Tyre profile depth FR	**4.0**
Tyre profile depth RL	**4.0**
Tyre profile depth RR	**4.0**
Tyre size FL	**265/50 R 19 110 W**
Tyre size FR	**265/50 R 19 110 W**
Tyre size RL	**265/50 R 19 110 W**
Tyre size RR	**265/50 R 19 110 W**
Tyre type FL	**Summer**
Tyre type FR	**Summer**
Tyre type RL	**Summer**
Tyre type RR	**Summer**
Tyre make FL	**264**
Tyre make FR	**264**
Tyre make RL	**255**
Tyre make RR	**255**

Assistance equipment

Engine insulation, Damaged, Replace



Alloy rim FL, Scratch(es), Acceptable




Door FL, Dent(s), Acceptable




Bodywork, Paint measurement, Acceptable



Onderhoudshistorie van: WBATA610509H41137

ALPHABET

Kenteken	2BGH458
Merk Model	BMW X5 (G05) 45e 3.0i 394pk/cv 5p xDrive Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	11/16/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/15/26	168,546	batterij	Vervangen
9/15/26	168,546	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/15/26	168,546	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
9/15/26	168,546	buitenspiegelkap	Vervangen
9/15/26	168,546	diagnose	Uitvoeren
9/15/26	168,546	klein materiaal	
9/15/26	168,546	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
9/15/26	168,546	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/15/26	168,546	service microfilter	Uitvoeren
9/15/26	168,546	service motorolie	Uitvoeren
5/18/26	155,529	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/18/26	155,529	klein materiaal	
5/18/26	155,529	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
5/18/26	155,529	remvloeistof	Vervangen
5/18/26	155,529	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
9/25/25	134,484	batterij	Vervangen
9/25/25	134,484	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/25/25	134,484	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
9/25/25	134,484	bougie	Vervangen
9/25/25	134,484	klein materiaal	
9/25/25	134,484	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/25/25	134,484	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/25/25	134,484	service luchtfilter	Uitvoeren
9/25/25	134,484	service microfilter	Uitvoeren
9/25/25	134,484	service motorolie	Uitvoeren
9/25/25	134,484	tech. keuring: nazicht/tijdens onderhou	Uitvoeren
5/20/25	118,657	batterij	Vervangen
10/30/24	100,708	batterij	Vervangen
10/30/24	100,708	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/30/24	100,708	klein materiaal	
10/30/24	100,708	service microfilter	Uitvoeren
10/30/24	100,708	service motorolie	Uitvoeren
6/6/24	83,917	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/6/24	83,917	controle niveaus	Uitvoeren
6/6/24	83,917	remvloeistof	Vervangen
12/8/23	67,334	batterij	Vervangen
12/8/23	67,334	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/8/23	67,334	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
12/8/23	67,334	bougie	Vervangen
12/8/23	67,334	klein materiaal	

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/8/23	67,334	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/8/23	67,334	service luchtfilter	Uitvoeren
12/8/23	67,334	service microfilter	Uitvoeren
12/8/23	67,334	service motorolie	Uitvoeren
11/13/23	65,283	klein materiaal	
11/13/23	65,283	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
8/3/23	52,448	controle niveaus	Uitvoeren
2/1/23	34,283	klein materiaal	
2/1/23	34,283	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
2/1/23	34,283	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/1/23	34,283	service microfilter	Uitvoeren
2/1/23	34,283	service motorolie	Uitvoeren