INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1191NKS / WBA41EG0005575653 / 5575653

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 xDrive20d U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.380

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1191NKS | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/09/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1191NKS | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

1191NKS | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Dotacion Int - Tapa Isofix	-	REEMPLAZAR
2. kit baliza	-	REEMPLAZAR
3. Red maletero	-	REEMPLAZAR
4. Piloto tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
5. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
6. Aleta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	REPARAR
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada no adyacente	-
17. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
18. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
19. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
20. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
21. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	-
22. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
23. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
25. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
26. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
27. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)