


Rapportage voertuigstaat

Voertuig gegevens

Chassisnr.	LRW3E7FS7 PC765616	Merk	TESLA	Onderhoudsdatum	-
Inschrijvingsdatum	17-4-2023	Model	Model 3 RWD 4d	Km stand onderh	-
Km stand	223 577 km	Bouwjaar	2023	Kleur	Zwart Lak
Brandstof	Elektrisch	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Aantal zitplaatsen	-	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal portieren	4	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
		Aantal versnellingen	-		



Accessoires

- Airconditioning (automatisch)
- Cruise control
- Lederen bekleding
- Navigatiesysteem
- Panoramadak
- Lichtmetalen velgen
- Automatische versnellingsbak


Verwijderbare items

- Laadkabel
- Thuislader

Documentenlijst

- Handleiding
- Onderhoudsboekje
- Reservesleutel
- Navigatie software

Banden



Exterieur schade

2 <



Onderdeel	Instaplaat
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	-
Bewerking	Ter info

3 <



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

4 <



Onderdeel	Scherf
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

5 <



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6 <



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

7 <




Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

8 <



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9 <



Onderdeel	Achterklep
Positie	-
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

10 <



Onderdeel	Alu velg 19'
Positie	Linksachter
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

11 <



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Smart Repair

Interieur schade

1 <



Onderdeel	Reservesleutel
Positie	-
Type	Ontbrekend
Omvang	-
Bewerking	Vervangen

Overige schade