


Fahrzeugdetails					
Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS7 RW080733	Erstzulassung	20.12.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	12 421 km
Modell	MOKKA 1.2 Turbo 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile	Fahrzeugdokumente / Schlüssel
	Betriebsanleitung ✓
	Serviceheft ✓
	Ersatzschlüssel ✓
	Schlüssel ✓
	Inspektion ✗

Reifen

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm

Goodyear 215/60/17 H
Ganzjahresreifen 7.0 mm



Außenschäden					
1	Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten
	Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-	
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	-	
			Pauschale	-	

2	Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto **0,00€**