

Ford

FOCUS SPORTBREAK 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0PXXGCHPRY61216



Descripción

Matrícula 6949MXM	Fecha de matriculación 27/12/2024	Kilometraje 63492 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 998 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 114 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa Hertz Malaga

Fecha del encargo
05/05/2026

Fecha de peritación aprobada
06/05/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Vehículo con daño por granizo
Sí

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Parabrisas / -	Rayado	Aceptable
			
002	Capó / -	Daño por granizo	Sustitución



003 Paragolpes / Delantero

Rayado

Pintar



004 Llanta / Delantero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "

Rayado

Smart repair



005 Poste de techo A / B / C / Delantero Izquierdo

Daño por granizo

Reparar



006 Portón trasero / puerta del maletero / -

Daño por granizo

Reparar



007 Paragolpes / Trasero

Rayado

Pintar



008 Poste de techo A / B / C / Delantero Derecho

Daño por granizo

Reparar



009	Puerta / Trasero Derecho	Daño por granizo	Reparar
010	Puerta / Delantero Derecho	Daño por granizo	Reparar
011	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 19 "	Rayado	Smart repair
012	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Rayado	Pintar

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor




Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Parabrisas / - / Rayado



Capó / - / Daño por granizo



Capó / - / Daño por granizo



Paragolpes / Delantero / Rayado



Llanta / Delantero Izquierdo / Rayado



Poste de techo A / B / C / Delantero Izquierdo / Daño por granizo



Portón trasero / puerta del maletero / - / Daño por granizo



Paragolpes / Trasero / Rayado




Poste de techo A / B / C / Delantero Derecho / Daño por granizo



Puerta / Trasero Derecho / Daño por granizo



Puerta / Delantero Derecho / Daño por granizo



Llanta / Delantero Derecho / Rayado



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Rayado