

Ford

KUGA 2.0 ECOBLUE AUT 2WD

TELAIO: WF0FXXWPMFPU17954



Descrizione

Targa	Data immatricolazione 28/11/2023	Odometro 89105 km
Colore Bianco	Anno -	Selleria -
Numero porte -	Numero posti -	Generation -
Carrozzeria Minivan / MPV	Tipo cambio Automatico	Alimentazione Diesel
Numero marce 8	Potenza massima 88 KW	



Dettagli della dichiarazione



Data dichiarazione
26/05/2026

Data approvazione perizia
28/05/2026

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
002	Parafango / Anteriore Sinistro	Rientranza	Accettabile
			
003	Calotta retrovisore / Sinistro	Riga	Riparazione



004 Paraurti / Posteriore

Riga

Sostituzione



005 Paraurti / Posteriore Destro

Riga

Riparazione



006 Parafango / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa

Riparazione



007 Porta / Posteriore Destro

Ammaccato vernice incisa


Riparazione



008 Modanatura parafango / Posteriore Destro

Riga

Sostituzione



009 Porta / Anteriore Destro

Rientranza

Smart repair



010

Calotta retrovisore / Destro

Riga

Riparazione



Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	UNIROYAL	225 / 65 / 17 / All Seasons	7 mm
Anteriore Destro	UNIROYAL	225 / 65 / 17 / All Seasons	7 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	225 / 65 / 17 / All Seasons	4 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	225 / 65 / 17 / All Seasons	4 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Rientranza



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Calotta retrovisore / Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Paraurti / Posteriore Destro / Riga



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Parafango / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafango / Posteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza

