

Beschrijvingsformulier

Commissie

Land van aanbieder

 Nederland

Kenteken:

(chassisnr: [WVGZZZE2ZMP046473](#))



VOLKSWAGEN ID.4 BUSINESS 77 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PANORAMA/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 77kWh ev family 150kW aut

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|----------------------|------------|
| Km-stand | 155776 km | Soort voertuig | Personenauto | Ledig gewicht | 2024 kg |
| Tank/ Laad inhoud | | Kleur | Wit | BTW/Marge | BTW |
| Brandstof | Elektriciteit | Aantal deuren | 5 | | |
| Transmissie | Automaat | Aandrijving | Achter | | |
| Datum eerste toelating | 28-06-2021 | Aantal cilinders | 0 | Wielbasis | 277 cm |
| Datum eerste afgifte NL | 28-06-2021 | Vermogen | 150 kW | Laadvermogen | - |
| Eerste registratie | Nederland | CO2 uitstoot | 0 g/km | APK t/m | 28-06-2027 |

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend)

achterbank in delen neerklapbaar, achteropkomend verkeer waarschuwing, achteruitrijcamera, airco automatisch, alarm klasse 1(startblokkering), alarmsysteem, Anti Blokkeer Systeem, Apple Carplay/Android Auto, armsteun achter, armsteun voor, Autonomous Emergency Braking, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, bots herkenning en activatie, bots waarschuwing systeem, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief met Stop&Go, DAB, draadloze telefoonlader, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, geluidsimulator, grootlichtassistent, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen anti-whiplash, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless entry, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, lichtmetalen velgen 19", matrix LED koplampen, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensoren met correctie, ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar, spraakbediening, stuur leder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuur verwarmd, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, velours bekleding, verkeersbord detectie, vermoeidheids herkenning, verwarmde voorruit, voorstoelen verwarmd, warmtewerende voorruit, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Panoramadak, Licht metalen velgen 19 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding cognac, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

- ✓ Hoofdsleutel
- ✓ Navigatie CD/DVD
- ✓ Instructieboekje
- ✓ Hoedenplank/rolhoes
- ✓ Reservesleutel
- ✓ Publieke laadpaalkabel
- ✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)

Bijzonderheden interieur

| | | | |
|--------------------|------|---------------------|------|
| Aantal zitplaatsen | : 5 | Aantal hoofdsteunen | : 5 |
| Schoon van binnen | : Ja | Normale geur | : Ja |

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten : Ja
Gebruikerskrassen : Ja

Sponningen deuren beschadigd : Ja, kras(sen)

Banden

| Band | Geschat profiel | Soort | Merk | Maat |
|------|-----------------|-------|-------------|------------|
| LV | 4 mm | Zomer | Continental | 235/55 R19 |
| RV | 4 mm | Zomer | Continental | 235/55 R19 |
| LA | 5 mm | Zomer | Continental | 255/50 R19 |
| RA | 5 mm | Zomer | Continental | 255/50 R19 |

Aantal wioldoppen/LMV : LMV
Aantal beschadigd : 0
Dealer onderhouden : Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur : Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt : Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving : Nee
Technische staat : Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Motorkap
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen




Deel:
Reservesleutel
Omschrijving:
Beschadigd
Gegeven oplossing:
Vervangen




Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Voorruit
Omschrijving:
Ster
Gegeven oplossing:
Opvullen



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.
