

046CC0169959



www.PS-Team.de

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KL	CFDNFCX0
		FD7CFD7GC0014BI1L1CDBD17
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37VZ_B0_0597-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DNFC_FD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-VWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-VWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-VWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	On the right A-pillar, glued or bonded
	Location of the vehicle identification number:	In the engine compartment, right
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL7RR063225
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2023-12-20

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2023-12-20

Martorell, 2023-12-20

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL7RR063225

CoC Version: 1



WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L/m ³)	Others: (L)	
Low:	259			11.4			
Medium:	169			7.5			
High:	145			6.4			
Extra High:	164			7.2			
Combined:	172			7.6			

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]		Electric range city [km]	
---------------------	--	--------------------------	--

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes
- 3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37
- 3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):
- 3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: AT: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+15 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7.5JX18 ET46:##235/35 R19 91Y XL#8.0JX19 ET49:##22

5/35 R19 88H XL M+S#8.0JX19 ET49:##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4	28.	Gearbox (type):	automatic
3.	Powered axles (number, position):	1, Axle 1		Gear	
	Interconnection of powered axles:		28.1.	Gearbox ratios:	
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated	28.1.2.	Final drive ratio:	
4.	Wheelbase[mm]:	2679	29.	Maximum speed [km/h]:	250
4.1.	Axle spacing [mm]:	2679	30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1554 / 1520
5.	Length [mm]:	4657	35.	Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	
6.	Width [mm]:	1799		Axle 1:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
7.	Height [mm]:	1437		Axle 2:	235/35 R19 91Y XL / 8,0JX19 ET49 / C / C1
13.	Mass in running order [kg]:	1546	36.	Trailer brake connections:	
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1603	38.	Code for bodywork:	IAC
16.	Technically permissible maximum masses:		40.	Colour of vehicle:	BLACK
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2080	41.	Number and configuration of doors:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1080 / 1050	42.	Number of seating positions (including the driver):	5
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	3680	42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:		42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:		46.	Sound level	
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	1600		Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	88,00 / 3750
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750		Drive-by [dB(A)]:	70,00
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	80	47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP
20.	Manufacturer of the engine:	Audi AG	47.1.	Parameters for emission testing of V _{ind} :	
21.	Engine code as marked on the engine:	DNF	47.1.1.	Test mass [kg]:	1683
22.	Working principle:	Positive ignition / 4 stroke	47.1.2.	Frontal area [m ²]:	
23.	Pure electric:	no	47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f ₀ [N] 144.2 47.1.3.1. f ₁ [N/(km/h)] 0,252 47.1.3.2. f ₂ : [N/(km/h) ²] 0,03386
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:		47.2.	Driving cycle:	
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line	47.2.1.	Driving cycle class:	3b
25.	Engine capacity [cm ³]:	1984	47.2.2.	Downscaling factor (f _{ds}):	
26.	Fuel:	petrol	47.2.3.	Capped speed:	no
26.1.	Mono fuel/BI fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle	48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP
26.2.	Type of dual fuel engine:		1.2.	Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]	
27.	Maximum power				
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	221.00 / 5300			
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):				
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):				

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	356,3	35,7	32,5	21,5			0,5100	0,03E11
LPG/CNG								
Other								

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
LPG/CNG								
Other								

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	
48.2.	Declared maximum RDE values (if applicable):	NO _x [mg/km] 60,0 Particles (number) with exponent (#/km) 6,00 E11
	Complete RDE trip:	60,0
	Urban RDE trip:	60,0




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
11.08.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.05.2024	Letzte Zulassung	14.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer (KL8/KU8)(09.2020->) / Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL7RR063225	HSN / TSN	7593 / AQV
DAT Europa-Code®	011890140440001	DAT Marktindex	DE001 6486
Km-Stand abgelesen	17297	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
Getriebe / Gänge	N1 I	Felgen	Leichtmetall
Farbe	DSG / 7	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Schwarz / 0E, LY9T		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 () FSL	S / O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 () FSL	S / O	5 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 () FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Bridgestone / Potenza S 005 () FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, hochglänzend, Differentialsperre (Vorderachse), Doppeltonhorn, Dynamic-Paket, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Cupra Connect, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/35 R19 ..Y, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad als Notrad, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87570	Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC)
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
4535	Fahrassistenz-Paket L
4284	Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
49385	LM-Felgen 8x19 (Exclusive II, schwarz / Copper, glanzgedreht)
11000	Metallic-Lackierung
35509	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 16.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.