

DATA PERIZIA 16/07/2026		LOCALITA'										
VEICOLO (MARCA - MODELLO - VERSIONE) CITROEN C3 3 serie C3 BlueHDi 100 S&S Feel						TARGA		TELAIO VF7SXYHTUNT638190		1ª IMMATRICOLAZ. 12/10/2022		
KM. 72154		COLORE. Artic Steel		TIPO SMALTO METALL/DOPPIO								
CODICE PARTE	VOCI DI DANNO LISTINO RICAMBI AGGIORNATO AL	SR		LA		VE		ME		PREZZO LISTINO	DCMS %	RICAMBI IVA esclusa
		Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO	Diff.	TEMPO			
	Disco ruota posteriore sx danneggiato											
	Pulizia interni											
	Calotta retrovisore est. nero DX	L		L		L	0,30					
	Tappeto bagagliaio	S		S		S						
TOTALE TEMPI		SR 0,00		LA 0,00		VE 0,30		ME 0,00		TOTALE RICAMBI		
ORE SUPPLEMENTO DOPPIO STRATO 15 % 0,05		ORE SUPPLEMENTO FINITURA 10 % MAX 3 ORE		ORE AGGIUNTIVE PER VERNICIATURA 1,60		TOTALE ORE SUPPLEMENTARI 1,69		TOTALE ORE VERNICIATURA 1,99				
NOTE Pneumatico ant dx - Kleber - 185/65/15 - estivo - 4.7 mm Pneumatico ant sx - Kleber - 185/65/15 - estivo - 3.9 mm Pneumatico post dx - Kleber - 185/65/15 - estivo - 5.3 mm Pneumatico post sx - Kleber - 185/65/15 - estivo - 5.8 mm Periziato con tempo sereno						RICAMBI						
						MATER. DI CONSUMO ORE €/ORA						
						USO DIME						
						SMALTIMENTO RIFIUTI						
						MANODOPERA CARR. ORE €/ORA						
						MANODOPERA MECC. ORE €/ORA						
						IMPONIBILE						
						IVA						
						TOTALE COMPLESSIVO						
						FERMO TECNICO GIORNI		1		FOGLIO 1		